

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000085 | Tarih: 01.02.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Kadıköy/Ankara | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-1

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-84631

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		771,35	2.314,05
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 2.314,05

KDV (%20): 462,81

Genel Toplam: 2.776,86