

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000098 | Tarih: 04.08.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Çankaya/Ankara | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-11833
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		1.113,60	3.340,80
Hidrolik Hortum	2	4.043,76	8.087,52
Filtre	2	255,24	510,48
Hidrolik Hortum	1	1.085,98	1.085,98

Ara Toplam: 13.024,78

KDV (%20): 2.604,96

Genel Toplam: 15.629,74