

INFORME DE TASACION



ANTECEDENTES

Numero Solicitud:	CCES -341
Institución:	Concreces
Nombre Cliente:	Marioly Montero
Rut:	18.142.179-7
Dirección Propiedad:	San Petersburgo N° 6351, Departamento: N°604 A, Condominio Ciudad del Niño
Comuna:	San Miguel
Región :	Metropolitana de Santiago

www.valueproperty.cl
Mail: info@valueproperty.cl

Dirección: Santa Magdalena 75 Of 310, Providencia - Santiago
Fono: 22 500 0366

INFORME DE TASACION

Nº Interno : CCES -341

Hoja N°1

Cliente : Marioly Montero
 RUT Cliente : 18.142.179-7
 Propietario : Oriana Beatriz Aldea Martel
 RUT Prop. : 13.085.458-3
 Ejecutivo : Gerardo Barrera
 Tasador : Marcela Gómez
 Objetivo : Crédito Hipotecario
 Tipo Prop. : Departamento
 Fecha Tasación : 01-08-2026
 Destino SII : HABITACIONAL
 Ejecutivo :
 Formalizador :
 N° SOLICITUD :

Dirección : San Petersburgo N° 6351
 Depto. : N°604 A
 Comuna : San Miguel
 Region : Metropolitana de Santiago
 Rol : 6346-68
 Condominio : Ciudad del Niño
 Pisos Propieda : 15 Subterráneos : 1
 Piso : 6 Sitio/Lote
 Zona : ZU-1(San Miguel)
 Estacionamientos Asociados : 1
 Estacionamientos Asignados : 0
 Bodegas : 1

DFL-2 : SI
 Año Construcción : 2019
 Vida útil : 70
 Permiso : N°81 30-11-2016
 Recepción : N°54 08-08-2019
 Ampliación : No
 Estado conservación : BUENO
 Sello SEC : Vencido
 Afecto a expropi. : NO
 Fuente Información : DOM, Plano Catastro
Descripción Expropiación
 De acuerdo al DOM, Plano Catastro de la Municipalidad de San Miguel la propiedad NO cuenta con expropiación.



concreces
SERVICIOS FINANCIEROS

Identificación

Síntesis de la Prop.

El bien es un departamento que se encuentra en el Condominio Ciudad del Niño ubicado en San Petersburgo N° 6351. El edificio se desarrolla en un volumen de 15 pisos y 1 subterráneo el cual está conectado por 2 ascensores. Los espacios comunes se encuentran en primer piso y cuenta con sala multiuso, lavandería, quinchó, gimnasio, juegos infantiles, piscina, biciclatero. La propiedad se encuentra en el piso 6 con orientación este, tiene 45 m² interiores y 2,3 m² de terraza. El departamento cuenta con living comedor y terraza, cocina americana, 2 dormitorios simples, 1 dormitorio principal, 1 baño de uso común. Tiene asociado el estacionamiento cubierto: N° 151. Tiene asociada la bodega: N° 88.

El sector es de carácter mixto. El cual se compone de viviendas de baja densidad, algunas de las cuales han sido modificadas para albergar comercio, edificios habitacional de altura media. El comercio, el transporte y los servicios se encuentran en la avenida más cercana: José Miguel Carrera.

REF. OFERTAS	Dirección referencias	Año	Teléfono	Total UF	Sup. Terreno.	Sup. Constr.	OO.CC.	UF/m² T.	UF/m² C.
1 ago-26	Ofert. Av. Departamental 950, San Miguel	2017	9 5863 0599	2.100	-	51,00	-	-	41,18
2 ago-26	Ofert. Primera Avenida 1354, San Miguel	2018	9 6177 0973	2.200	-	50,00	-	-	44,00
3 ago-26	Ofert. San Petersburgo, San Miguel, Ciudad del Niño	2019	9 3405 3796	2.060	-	48,00	-	-	42,92
4 ago-26	Ofert. San Petersburgo 6351, Ciudad del Niño, San Miguel	2019	9 9205 0952	2.100	-	46,00	-	-	45,65
5 ago-26	Ofert. San Petersburgo 6300 - 6600, San Miguel	2019	9 5816 4629	2.276	-	50,00	-	-	45,52
PROMEDIO DE LA MUESTRA				2.147	-	49	-	-	43,85
TASACION				2.541	-	51	420	-	41,35
TASACION V/S PROMEDIO DE LA MUESTRA									-6%

Comentarios Relevantes

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Vida Útil Remanente Años	70 años
Arriendo Bruto \$ / mes	\$ 450.000
UF/ mes	UF 11,0
Gasto Anual \$	\$ 450.000
Tasa Exigida Proyecto	4,5%
Tiempo Renta (años)	65 años
Ingreso Líquido Anual	\$ 4.950.000
Renta Perpetua	\$ 110.000.000

Referencias y Mercado

REF. C.B.R.	Dirección referencias	Año	Foja y Número	Total UF	Sup. Terreno.	Sup. Constr.	OO.CC.	UF/m² T.	UF/m² C.
6	CBR.			-	-	-	-		
7	CBR.			-	-	-	-		
8	CBR.			-	-	-	-		
9	CBR.			-	-	-	-		
PROMEDIO DE LA MUESTRA				-	-	-	-		
TASACION				2.541	-	51	420		41,35
TASACION V/S PROMEDIO DE LA MUESTRA									

ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS

Las muestras fueron seleccionadas por ser propiedades que comparten características similares en cuanto a dimensiones, programa, tipología de edificación, sector y se homologa en función a sus características propias como; diseño constructivo, calidad de sus materiales, calidad de sus revestimientos interiores y estado de mantención.

CUADRO DE VALORACION

Item	Nº	Detalle Item valorado	Rol SII	Año	Tipo	Situación Municipal	Estado	Grntia.	Origen Sup.	Superficie m²	UF/m² Nuevo	D. F.	UF/m²	Valor Comercial UF	Valor Seguros UF	Valor Liquidación UF
Edificación	1	Dpto N°604 A	6346-68	2019	HA	Regularizado	B	N/D	Plano Muni.	49,00	47,00	0,90	42,30	2.072,70	2.072,70	1.709,98
Edificación	2	Terraza	6346-68	2019	HA	Regularizado	B	N/D	Plano Muni.	2,30	23,50	0,90	21,15	48,65	48,65	40,13
Estac. Cub	1	Estacionamiento N° 151	6347-239	2019	HA	Regularizado	B	N/D	Plano Muni.	1,00	350,00	1,00	350,00	350,00	350,00	288,75
Bodega	1	Bodega N° 88	6347-239	2019	HA	Regularizado	B	N/D	Plano Muni.	1,00	70,00	1,00	70,00	70,00	70,00	57,75
TOTAL EDIFICACION				2019				2		51,30	45,95	0,90	41,35	UF 2.121,35	2.121,35	1.750,11
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS								2		2,00	210,00			UF 420,00	420,00	346,50
TOTAL TERRENO								0						UF 0,00	0,00	0,00

FOTO FACHADA



VALOR COMERCIAL NORMAL

VALOR COMERCIAL NORMAL : UF 2.541,35 2.541,35 2.096,61

VALOR TASACIÓN

UF 2.541,35 \$ 103.800.703 al 01-08-2026

Velocidad de venta normal : 8 A 10 MESES

1UF = \$ 40.844,79	1US\$ = \$ 928,42
Valor de Reposición : US\$ 101.434	UF 2.305,64 \$ 94.173.382
Seguro Incendio y otros : US\$ 111.804	UF 2.541,35 \$ 103.800.703
Avalúo fiscal propiedad : US\$ 68.360	UF 1.553,85 \$ 63.466.834
Valor a Remate 65% : US\$ 72.672	UF 1.651,87 \$ 67.470.457
Liquid. Normal 82,5% : US\$ 92.238	UF 2.096,61 \$ 85.635.580

El profesional que firma declara que no tiene hoy, ni espera tener en el futuro, interés en la propiedad tasada ni ningún impedimento para llevar a cabo este trabajo. No tiene personal interés ni participación en los usos que se hagan de la tasación ni con las personas que participen en la operación. Ha inspeccionado la vivienda y la información que en esta fecha presenta es totalmente verdadera, y no ha olvidado nada de importancia. Los inconvenientes y limitaciones que pueda tener la vivienda y su vecindario están mencionados. Por otra parte se mantendrá un nivel de confidencialidad de la información obtenida, acorde a las exigencias de la Institución, que desde ya declara conocer y aceptar.


Tasador : Marcela Gómez
 Visador : Héctor Martínez C.
 Fecha visita : 01 de agosto de 2026
 Fecha Visado : 04 de agosto de 2026
 REVISOR : Concreces
 Fecha revisión :

Firma :

Valores y Firma

Nombre Cliente	Marioly Montero	Dirección	San Petersburgo N° 6351, Departamento: N°604 A, Condominio Ciudad del Niño
RUT	18.142.179-7	Nº Interno	CCES -341

Mapa de ubicación de referencias



Fachada



Fachada



Fachada



Referencia N° 1

Tipo:	Ofert.
Dirección:	Av. Departamental 950, San Miguel
Valor UF:	2.100
Año:	2.017
Sup const:	51,00 m²
Terreno:	
Telefono:	9 5863 0599

Referencia N° 2

Tipo:	Ofert.
Dirección:	Primera Avenida 1354, San Miguel
Valor UF:	2.200
Año:	2.018
Sup const:	50,00 m²
Terreno:	
Telefono:	9 6177 0973

Referencia N° 3

Tipo:	Ofert.
Dirección:	San Petersburgo, San Miguel, Ciudad del Niño
Valor UF:	2.060
Año:	2.019
Sup const:	48,00 m²
Terreno:	
Telefono:	9 3405 3796

Nombre Cliente
RUT

Marioly Montero
18.142.179-7

Dirección
Nº Interno

San Petersburgo N° 6351, Departamento: N°604 A, Condominio Ciudad del I
CCES -341

Exigencias

Superf. Predial Mínimo : OGUC m² Coef Máx Constructib : 1,8

Fronte Predial Mínimo : OGUC mts. Altura Edificación : re según Rasa mts.

% Ocupación Suelo : 80 % Distancia medianero : mts.

Sistema Agrupamiento : Aislada Pareada Continua

PROPIEDAD ACOGIDA A:

D.F.L. 2 : SI

LEY 6071 (Venta por Pisos) : NO

LEY 9135 (Ley Pereira) : NO

LEY 19537 (Coprop. Inmob.) : SI

CUMPLE PLAN REGULADOR VIGENTE

Según el uso actual del bien : SI

Según tipo construcción : SI

Uso más probable del bien : HABITACIONAL

Cambios en Plan Regulador : NO CONTEMPLA

Sector

Demanda: MedioTendencia: EstableDensidad: MediaMercado: Estrato MedioABC1: NO/No Homogéneo

Destino barrio : ComercialHabit. Antejardin : Sí

Tipo zona : Urbana Red Eléctrica : Red Aérea

Calzada : Hormigón Agua Potable : Matriz Pública

Acera : Pastelón Gas : Red Pública

Solera : Solera Proy. Uso Terrenos : Renovación

Uso de terrenos

Casas 45 % Industrial 8 %

Deptos. 10 % Comercial 10 %

Condominic % Sitios Eriazos %

Equip. Com 10 % Otros 17 %

Arteria

Arteria Principal : José Miguel Carrera.

Terreno

Superficie : Fronte :

Forma : Contrafrente :

Pendiente : NORTE :

Orientación : SUR :

Emplazamiento

Tipo agrupamiento : CONDOMINIO Estado de conservación : BUENO

Diseño Arquitectónico : TIPICO Predio y/o vista : BUENO

Utilidad Funcional : ADECUADA Orientación construcción : ESTE

Tipo Adosamiento : EDIF DPTO Relación Terr/Constr : ADECUADO

Calidad constructiva : BUENA Iluminación natural : ADECUADA

Características Constructivas

Elementos Fundamentales	Materialidad / Tipo	Calidad	Estado
Estructura Soportante	HORMIGON ARMADO	BUENA	BUENO
Divisiones Interiores	ACERO VOLCANITA	BUENA	BUENO
Entrepisos	LOSA DE HORMIGON ARMADO	BUENA	BUENO
Cubierta	LOSA DE HORMIGON ARMADO	BUENA	BUENO
Revestimiento exterior	ESTUCO Y PINTURA	BUENA	BUENO
Cierros exteriores	REJA METALICA	BUENA	BUENO
O. Complementarias	PISCINA	BUENA	BUENA
Construcción anexo			

Terminaciones	Tipo de Pavimento	Material/Marca/Origen	Revestimiento de Muros	Terminación de Cielo	Iluminación	Estado
Estar :	CERAMICO	TIPO CORDILLERA	ESMALTE	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	BUENO
Dormitorios :	ALFOMBRA	ALFOMBRA	ESMALTE	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	BUENO
Espacios de circul:	CERAMICO	TIPO CORDILLERA	ESMALTE	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	BUENO
Cocina :	CERAMICO	TIPO CORDILLERA	CERAMICO	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	BUENO
Baños :	CERAMICO	TIPO CORDILLERA	CERAMICO	ENLUCIDO / PINTURA	BUENA	BUENO

Alcantarillado : Colector Gas : Red Pública

Agua Potable : Matriz Pública Otros :

Electricidad : Red Aérea

Otros	Materialidad / Tipo	Calidad	Estado
Aire Acondicionado	NO PRESENTA		
Calefacción	NO PRESENTA		
Closet Mural	MELAMINA	BUENA	BUENO
Muebles de cocina	MELAMINA Y POSTFORMADO	BUENA	BUENO
Sanitarios	LOSA NACIONAL CORRIENTE	BUENA	BUENO
Grifería	NACIONAL CORRIENTE	BUENA	BUENO
Puerta Principal	MADERA	BUENA	BUENO
Ventanas	ALUMINIO	BUENA	BUENO

Habitaciones

HABITACIONES	Comedor	Living	Estar	Hall	Suite	D. Simple	D. Serv	Cocina	Escritorio	Baños	1/2 Baño	Bñ Serv	Loggia	Otros	Superficie (m2)
Subterráneo :															
Recintos 1 Nivel :	1	1				3		1		1				1	51,30
Recintos 2 Nivel :															
Recintos 3 Nivel :															
Totales	Total Recintos	8			Dormitorios 3		Baños : 1		Dorm Serv. :		Baño Serv. :			Total : 51,30 m²	

COMODIDADES

Muebles de Cocina : SI Piscina : SI Jardin conformado : SI Aspiración central : NO

Comedor de Diario : NO Gimnasio : SI Calefacción : NO Climatización : NO

Patio de servicio : NO Sauna : NO Alarma : NO Purificador de aire : NO


Estacionamiento : SI Bodega : SI Protecciones/Rejas : NO Corrientes. Débiles : NO

Ampliaciones


Ampliacion 1 :	Regulado	Permiso de edificación:	Recepcion final:	Regulación	Metros Cuadrados
Ampliacion 2 :	Regulado	Permiso de edificación:	Recepcion final:	Regulación	Metros Cuadrados
Ampliacion 3 :	Regulado	Permiso de edificación:	Recepcion final:	Regulación	Metros Cuadrados

Nombre Cliente **Marioly Montero**
RUT **18.142.179-7**

Dirección **San Petersburgo N° 6351, Departamento: N°604 A, Condominio Ciudad del**
N° Interno **CCES -341**



Ubicación




Planificación



Fachada




Sector




Living



Comedor



Cocina




Baño

Fotos de la Propiedad


Nombre Cliente **Marioly Montero**
RUT **18.142.179-7**

Dirección
N° Interno


San Petersburgo N° 6351, Departamento: N°604 A, Condominio Ciudad del
CCES -341



Dormitorio




Dormitorio




Dormitorio



Closet



Hall ascensores



Piscina



Juegos niños




Numeración Propiedad y/o Nombre de la calle

Nombre Cliente
RUT**Marioly Montero**
18.142.179-7Dirección
Nº Interno**San Petersburgo N° 6351, Departamento: N°604 A, Condominio Ciudad del**
CCES -341

ANEXO N°1

PLANO



INFORMACION DE SII

Región	REGION METROPOLITANA	Destino predominante	Habitacional
Comuna	SAN MIGUEL	Ubicación	zona urbana
Código comuna SII	16106	Superficie terreno (m²)	
Código manzana SII	6346	Resumen de superficie construida	
Código predio SII	68	CG - construcciones generales (m²)	49
Dirección	SAN PETERSBURGO 6351 DP 604 A	OCiv - obras civiles (m²/m³)	
		OC - obras complementarias (m²/m³)	
Avalúo fiscal (\$)	50.198.070	G - galpones (m²)	
Contribución semestral (\$)	0	Inscripción de dominio registrada en SII (a diciembre 2012)	
Avalúo extento (\$)	50.198.070	fojas	número año

DETALLE LINEAS DE EDIFICACION

n°	const.	unid.	material estructura	calidad	año	destino	condición especial
1	49 m2		Hormigon armado (CG)	media	2018	Habitacional	

Registro: 14 1 de 1 Sin filtro Buscar

DETALLE LINEAS DE SUELO

código de tipo de suelo	tipo de suelo	superficie de suelo (m²)
-------------------------	---------------	--------------------------

Nombre Cliente **Marioly Montero**
RUT **18.142.179-7**

Dirección
Nº Interno

San Petersburgo N° 6351, Departamento: N°604 A, Condominio Ciudad del
CCES -341

ANEXO N°2

ROL - AVALUO

Datos Generales				
Comuna	SAN MIGUEL	ROL	06346-00068	
Dirección o Nombre de la Propiedad	SAN PETERSBURGO 6351 DP 604 A			
Nombre del Propietario	ALDEA MARTEL ORIANA BEATRIZ			
Ubicación	URBANA	Destino	HABITACIONAL	Serie NO AGRICOLA

Datos para el cobro de Contribuciones del PRIMER SEMESTRE de 2026

Desglose de Avalúo		Contribución Trimestral Cuotas 1 y 2		
Avalúo Total	\$ 54.281.632	Contribución Neta		
Avalúo Exento	\$ 54.281.632	Sobretasa Sitios No Edificados		
Avalúo Afecto	\$ 0	Adicional 0,025% Avalúo Afecto		
Año Término de Exención	2038	Sobretasa del 0,275%		
		Cuota Aseo Municipal		
		Contribución Total		

Avalúo Total Actualizado al 04/08/2026\$ 55.801.528

Datos Generales				
Comuna	SAN MIGUEL	ROL	06347-00239	
Dirección o Nombre de la Propiedad	SAN PETERSBURGO 6351 BX 151 BD 88			
Nombre del Propietario	ALDEA MARTEL ORIANA BEATRIZ			
Ubicación	URBANA	Destino	ESTACIONAMIENTO	Serie NO AGRICOLA

Datos para el cobro de Contribuciones del PRIMER SEMESTRE de 2026

Desglose de Avalúo		Contribución Trimestral Cuotas 1 y 2		
Avalúo Total	\$ 7.456.522	Contribución Neta	\$ 19.424	
Avalúo Exento	\$ 0	Sobretasa Sitios No Edificados	\$ 0	
Avalúo Afecto	\$ 7.456.522	Adicional 0,025% Avalúo Afecto	\$ 466	
Año Término de Exención		Sobretasa del 0,275%	\$ 0	
		Cuota Aseo Municipal	\$ 0	
		Contribución Total	\$ 19.890	

Avalúo Total Actualizado al 04/08/2026\$ 7.665.306


CERTIFICADO TESORERIA DE CONTRIBUCIONES



NOMBRE ALDEA MARTEL ORIANA BEATRIZ
DIRECCION SAN PETERSBURGO 6351 DP 604 A COMUNA SAN MIGUEL
ROL 095-06346-068

ESTE ROL SAN MIGUEL 095-06346-068 NO REGISTRA DEUDA

PERMISO DE EDIFICACIÓN Y RECEPCION FINAL

		Dirección de Obras Municipales	
NÚMERO DE CERTIFICADO	54/2019	FECHA DE APROBACIÓN	08.08.2019
ROL DE AVALÚO S.I.I.	6350-819		

CERTIFICADO de RECEPCIÓN DEFINITIVA TOTAL de OBRAS de EDIFICACIÓN

PERMISO DE EDIFICACIÓN OBRA NUEVA N° 81/2016,
MODIFICACIONES DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN N° 86/2017 y N° 01/2018

VISTOS:

- Las atribuciones emanadas del Artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en especial el Artículo 144, su Ordenanza General y, el Instrumento de Planificación Territorial.
- La Solicitud de Recepción Definitiva Total de Edificación debidamente suscrita por el Propietario o el Supervisor correspondiente al expediente S. R. D. E.- 5.2.5. y 5.2.6. N° 6353 de fecha 14/05/2019.-
- El informe del arquitecto que señala que las obras se han ejecutado conforme al Permiso de Edificación de Obra Nueva N° 81/2016 de fecha 30.11.2016 y sus Resoluciones de Modificaciones de Proyecto N° 86/2017 de fecha 12/10/2017 y N° 1/2018 de fecha 09.01.2018.-
- El Informe favorable del Revisor Independiente N°858 RF-3 de fecha 10/05/2019.-, que certifica que las obras de edificación se ejecutaron conforme al permiso aprobado.
- Los antecedentes que comprenden el expediente S.P.E.-5.1.4/5.1.6 N° 6009 de fecha 07.09.2016 y sus modificaciones S.M.P.E 5.1.17 N° 2482 de fecha 24.03.2017, y N° 7636 de fecha 12.09.2017.-
- Los documentos exigidos en el Art. 5.2.5 y 5.2.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

RESUELVO:

- Otorgar Certificado de Recepción Definitiva Total a la edificación destinada a Vivienda, etapa N°3, ubicada en calle San Petersburgo N°6351, Lote N° —, Manzana —, Loteo —, Sector Urbano ZU-1 y ZU-2, de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte del presente certificado, mencionados en las letras F y G de los VISTOS.
- Dejar constancia que el proyecto que se recepciona se acoge a las siguientes disposiciones especiales: D.F.L.-2 de 1959, Conjunto Amónico, Beneficio de fusión de terrenos, Proyección de sombras, Ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria.
- Que la presente recepción se otorga amparado en las siguientes autorizaciones especiales: Artículo 121, artículo 122, Artículo 123, Artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.-

3. INDIVIDUALIZACIÓN DE PROPIETARIO

Nombre o Razón Social del Propietario	R.U.T.
MAESTRA CIUDAD DEL NIÑO SpA	76.380.067-9
Representante Legal del Propietario	
ROBERT SOMMERHOFF H./ PABLO ASTUDILLO H.	7.456.061-K / 10.219.778-K
Nombre o Razón Social de la Empresa del Arquitecto (cuando corresponda)	
Nombre del Arquitecto Responsable	
MATIAS KOCH SHULTZ	12.585.222-K
Nombre o Razón Social del Revisor Independiente	R.U.T.
FRANCISCO SALAS VALDIVIESO	9.037.775-2
	Registro 032-13
	Categoría PRIMERA

SELO SEC

3979126	601
3979127	602
3979128	603
3979129	604
3979130	605
3979131	606
3979132	607

SEC Reporte de Inspección Periódica

Sello :	AMARILLO	Fecha Puesta Sello:	09/02/2026
N° Sello :	29526	Fecha Vencimiento:	09/02/2026
Tipo de Proceso:	Inspección Periódica		

ID: 1759471

Fecha impresión
04/08/2026

Construcción

Dirección :	CALLE SAN PETERSBURGO 6351, block T-A
Comuna :	San Miguel
Tipo de Construcción :	EDIFICIO Ver Detalle
Destino:	HABITACIONAL

Responsables de la Inspección

Entidad de Certificación		Representante Legal	
Entidad de Certificación:	SOCIEDAD CONTROL, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, TEKNOGAS LTDA	Nombre	Luis Hernán Salazar Carvajal
Rut:	77.836.490-5	Rut:	7.984.873-5
Dirección :	LA PARROQUIA 7586		
Comuna :	La Florida		
Teléfono :			



La Entidad Certificadora de Instalaciones Interiores de Gas TEKNOGAS LTDA, ha otorgado el Sello Amarillo a las instalaciones de gas NATURAL pertenecientes a la propiedad EDIFICIO ubicada en CALLE SAN PETERSBURGO 6351, block T-A, Comuna de San Miguel. Esto significa que la instalación presenta condiciones de eventual riesgo.

Le recordamos que la responsabilidad de la seguridad de las instalaciones interiores de gas es de sus propietarios, por lo que el no reparar los defectos constatados al aplicar el protocolo o procedimiento de inspección periódica podría derivar en eventuales sanciones. El sello respectivo fue extendido por una Entidad Certificadora privada y con independencia administrativa de SEC. Esto significa que los profesionales de esta empresa no son funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Imprimir

Cerrar