檢查手順書

車 型	D46H	工程名	INJ
品 番	65631/2-BZ090		
品 名	側裙配件	製造單位	製一組
頁數	1/1	文件編號	

變更記事	符號	年 月 日	變更內容	承認	審核	作成
	-	2023.05.19	新設	何江龍	何常豪	陳嘉琪

NO.	作業手順	略圖	重點項目
1	外觀檢查	 	※白化、變形、缺料、斷裂、毛邊、異色、P.L刮手、誤品、欠品、異常不可 ※Gate +0.2~0 mm(刮手不可)
2	易缺料位置共1處		※缺料、毛邊、包風、頂白不可
3	裝箱		※誤、混、欠品不可
4			
5			