

utilidades/img/LogoInsitel.png

ELABORADO POR:

Oficina Técnica INSITEL

N° de folios: 2

CONTRATISTA:

Instrumentación Sísmica y Telemetría

SAC - INSITEL

CLIENTE:

REPORTE DE MANTENIMIENTO:

N° RPMNTTO-2026-051

**REPORTE DE
MANTENIMIENTO:**

INFORME DE
MANTENIMIENTO PARA LA
ESTACIÓN ACELEROMÉTRICA
INSTALADA EN EL EDIFICIO
“ART 28”

utilidades/img/FirmaJuanCarlos.jpg

Contenido

1	DATOS GENERALES	2
2	FECHA DE MANTENIMIENTO	2
3	DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS	2

1 DATOS GENERALES

DATOS GENERALES		
CLIENTE		
PROYECTO		
DIRECCIÓN		
CONTACTO		
EMAIL / CELULAR		
CONSULTOR	Instrumentación Sísmica y Telemetría SAC - INSITEL	20600222946

2 FECHA DE MANTENIMIENTO

FECHA DE MANTENIMIENTO			
NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA PROGRAMADA	ESTADO	TIPO DE MANTENIMIENTO
RPMNTTO-2026-051	21/09/2026	Ejecutado	Preventivo

3 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO	
ACELERÓGRAFO SÓTANO	
MARCA	SARA Electronic Instruments
MODELO	AceBox
SERIE	6876
OBSERVACIONES	
• Acelerógrafos triaxiales con Acelerómetros de Fuerza Balanceada (FBA) con transductores capacitivos • Topología triaxial - ortogonal • Módulos de registro y sensores de aceleración integrados	