

TRANSIT L1H1 1094499
1/8 Venstre side
beklædning

TRANSIT L1H1 1094499
2/8 Højre side
beklædning

TRANSIT L1H1 1094499
3/8 Skydedør nederst

TRANSIT L1H1 1094499
4/8 Skydedør øverst

TRANSIT L1H1 1094499
5/8 Venstre bagdør
nederst

TRANSIT L1H1 1094499
6/8 Højre bagdør nederst

TRANSIT L1H1 1094499
7/8 Venstre bagdør
øverst

TRANSIT L1H1 1094499
8/8 Højre bagdør øverst

TRANSIT L1H1 1094499
1/8 Venstre side
beklædning

TRANSIT L1H1 1094499
2/8 Højre side
beklædning

TRANSIT L1H1 1094499
3/8 Skydedør nederst

TRANSIT L1H1 1094499
4/8 Skydedør øverst

TRANSIT L1H1 1094499
5/8 Venstre bagdør
nederst

TRANSIT L1H1 1094499
6/8 Højre bagdør nederst

TRANSIT L1H1 1094499
7/8 Venstre bagdør
øverst

TRANSIT L1H1 1094499
8/8 Højre bagdør øverst

Sanistål S

Transit

L1 H1

1094499

8 plader

nr	tyk	kontor	huller	beskrivelse	bemærkning
1	6,5	bagde	5 mm	V. side beklædning	
2	6,5		5 mm	H. side beklædning	
✓ 3	6,5 4 mm		10 mm 5 mm	skydder nederst	
✓ 4	4 mm		5 mm	skydder øverst nederst	
✓ 5	4 mm		10 mm	V. bagder øverst nederst	nr 7 sammen som nr 8 sami 1314764
✓ 6	4 mm		10 mm	H. bagder øverst øverst	sammen som nr 8 sami 1314764
✓ 7	4 mm		5 mm	V. bagder nederst øverst	sammen som nr 9 sami 2292076
✓ 8	4 mm		5 mm	H. bagder nederst øverst	sammen som nr 10 sami 2292076



TRANSIT L1H1

1094499

P 1

6mm

TR-K-1B




TRANSIT L2111

1094/99

P3

6mm

TR-K-3B



11/20/21 11:54 AM

1094499

p2

1/4" mm

TR-K-2C

