

Transit L3 H2-3 1094523
1/13 Venstre bagerste
del

Transit L3 H2-3 1094523
2/13 Venstre midterste
del

Transit L3 H2-3 1094523
3/13 Venstre foreste del

Transit L3 H2-3 1094523
4/13 Højre bagerste del

Transit L3 H2-3 1094523
5/13 Højre foreste del

Transit L3 H2-3 1094523
6/13 Skydedør nederst

Transit L3 H2-3 1094523
7/13 Skydedør øverst

Transit L3 H2-3 1094523
8/13 Venstre bagdør
nederst

Transit L3 H2-3 1094523
9/13 Højre bagdør
nederst

Transit L3 H2-3 1094523
10/13 Venstre bagdør
rudefelt

Transit L3 H2-3 1094523
11/13 Højre bagdør
rudefelt

Transit L3 H2-3 1094523
12/13 Venstre bagdør
øverst

Transit L3 H2-3 1094523
13/13 Højre bagdør
øverst

Sanistål S		Bemærk			Transit L3 H2-H3	
		13 plader			1094523	
					13 plader	
Nr.	Tykkelse	Kontur probe	hul probe	beskrivelse	bemærkning	
1	6,5			V. bag V. midt del del	spejlvend nr 4	
2	6,5			V. midt del		
3	6,5 mm	Augle	5 mm bore	V. forstedel		
4	6,5 mm	Augle	5 mm bore	H. bagerstedel		
5	6,5 mm	Augle	5 mm bore	H. forstedel		
6				skjoldet nr. 4	brug nr 4 sani 1314764	
7				skjoldet øverst	brug nr. 5	
8				V. bagdel underst	brug nr 6	
9				H. bagdel øverst unders	brug nr 7	
10				V. bagdel midtefelt	brug nr 8	
11				H. bagdel midtefelt	brug nr 9	
12				V. bagdel øverst	brug nr 10	
13				H. bagdel øverst	brug nr 11	



TR M-1A L3 TR-M-1A

1094523

Plade 1

6mm

TR-M-1A



TRANSIT L3 MR-FB

1094523




PLATE 2

4/mm

TR-M-2A

3060

1525



3060

Plane2

1525



TRANSIT L3 H2-H3

1094523

P3

4 min

TR-M-3A



TRANSIT L3 H2-H3

1094523

P4


6mm

TR-L-4A

3660

1/13

4/13




TRANSAT L3 H2-H3

1094523

P5

6mm

TR-L-5A



TRANSIT L3 H2-HD

1094523

PLADE 6

6mm

TR-L-6A

3660

