

**BAJA****INFORME TECNICO****DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE FANTASIA:	MC OUTDOOR/ROBERTO JULIO MARGALEF	CUIT:	PS.20160545942
TELEFONO:		C.POSTAL:	1744
LOCALIDAD:	MORENO (centro)	PROVINCIA:	GBA OESTE
DIRECCION:	VENEZUELA 2200	RETIRO:	26/02/2021 10:50:04
EMAIL:		MOTIVO:	No Aplica

DATOS DEL EQUIPO / TERMINAL / COMPONENTES - RETIRADOS

Serie	Material	Descripcion	Terminal	C. telefonico	C. cargador	Base
39017629	A VERIFICAR	Dispositivo	39017629	no entrego	no entrego	no entrego
Tipo	SIM CLARO	Nro Sim	no	Sim alt	No aplica	
		Serie Base	No	Tipo Rec	A	

MC OUTDOOR/ROBERTO JULIO

PS.20160545942

Firma	Aclaracion	Dni
-------	------------	-----

Entregamos a Posnet S.R.L y esta recibe el equipamiento cuyos datos figuran en el presente informe, a revisar y sin prestar conformidad respecto de su estado y funcionamiento. Si Posnet S.R.L determinara la existencia de componentes danados y/o faltantes nos obligamos a continuar abonando el servicio hasta su devolucion y/o reparacion o bien hasta el efectivo pago de los cargos correspondientes. Dejamos constancia asimismo de la inexistencia de operaciones cargadas en el equipamiento.

RECOLECTOR**ENTREGA Nro 24679**

Retira:	866	Fecha Emision:	01/07/2021
---------	-----	----------------	------------

07b4498a303789d2829445c725dae35a.866



BAJA

INFORME TECNICO

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE FANTASIA:	FACHITAS/POSTELLON VANESA PATRICIA	CUIT:	PS.27353750548
TELEFONO:	541126491958	C.POSTAL:	1888
LOCALIDAD:	FLORENCIO VARELA	PROVINCIA:	GBA SUR
DIRECCION:	CALLE 1344 ENTRE 1315 Y 1317 823	RETIRO:	24/12/2020 10:45:27
EMAIL:		MOTIVO:	55 terminales-sin-movimientos

DATOS DEL EQUIPO / TERMINAL / COMPONENTES - RETIRADOS

Serie	Material	Descripcion	Terminal	C. telefonico	C. cargador	Base
39017668	VERIFONE VX 675 GPRS Móvil 3G	Dispositivo	324095831	no entrega	no entrega	no entrega
Tipo	SIM CLARO	Nro Sim	054310114029921313	Sim alt		no
		Serie Base	No	Tipo Rec		B

FACHITAS/POSTELLON VANESA

PS.27353750548

Firma	Aclaracion	Dni
-------	------------	-----

Entregamos a Posnet S.R.L y esta recibe el equipamiento cuyos datos figuran en el presente informe, a revisar y sin prestar conformidad respecto de su estado y funcionamiento. Si Posnet S.R.L determinara la existencia de componentes danados y/o faltantes nos obligamos a continuar abonando el servicio hasta su devolucion y/o reparacion o bien hasta el efectivo pago de los cargos correspondientes. Dejamos constancia asimismo de la inexistencia de operaciones cargadas en el equipamiento.

RECOLECTOR

ENTREGA Nro 19381

Retira:	23	Fecha Emision:	01/07/2021
---------	----	----------------	------------

a1c62fbf4642034e14471693862c7434.23

**BAJA****INFORME TECNICO****DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE FANTASIA:	RINCON NATURAL/RODRIGUEZ ROMINA	CUIT:	PS.27396641092
TELEFONO:	541123551705 541162898312	C.POSTAL:	1888
LOCALIDAD:	FLORENCIO VARELA	PROVINCIA:	GBA SUR
DIRECCION:	CNO GRAL BELGRANO 6485	RETIRO:	06/11/2020 14:04:21
EMAIL:		MOTIVO:	55 terminales-sin-movimientos

DATOS DEL EQUIPO / TERMINAL / COMPONENTES - RETIRADOS

Serie	Material	Descripcion	Terminal	C. telefonico	C. cargador	Base
39017902	VERIFONE VX 675 GPRS Móvil 3G	Dispositivo	324095663	no entrego	si entrego	no entrego
Tipo	SIM MOVISTAR	Nro Sim	000006101308694939	Sim alt		no
		Serie Base		Tipo Rec		B

RINCON NATURAL/RODRIGUEZ

PS.27396641092

Firma	Aclaracion	Dni
-------	------------	-----

Entregamos a Posnet S.R.L y esta recibe el equipamiento cuyos datos figuran en el presente informe, a revisar y sin prestar conformidad respecto de su estado y funcionamiento. Si Posnet S.R.L determinara la existencia de componentes danados y/o faltantes nos obligamos a continuar abonando el servicio hasta su devolucion y/o reparacion o bien hasta el efectivo pago de los cargos correspondientes. Dejamos constancia asimismo de la inexistencia de operaciones cargadas en el equipamiento.

RECOLECTOR**ENTREGA Nro 15359**

Retira:	8	Fecha Emision:	01/07/2021
---------	---	----------------	------------

54bca824f5fa890e036fb9191bcd324.8

**BAJA****INFORME TECNICO****DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE FANTASIA:	TATO CAR/VENTRE LUIS EMILIO	CUIT:	PS.20927286859
TELEFONO:	541163963171	C.POSTAL:	1884
LOCALIDAD:	BERAZATEGUI	PROVINCIA:	GBA SUR
DIRECCION:	C GRAL BELGRANO 1201	RETIRO:	12/11/2020 15:16:42
EMAIL:		MOTIVO:	55 terminales-sin-movimientos

DATOS DEL EQUIPO / TERMINAL / COMPONENTES - RETIRADOS

Serie	Material	Descripcion	Terminal	C. telefonico	C. cargador	Base
39017915	VERIFONE VX 675 GPRS Móvil 3G	Dispositivo	324095661	no entrego	no entrego	no entrego
Tipo	SIM MOVISTAR	Nro Sim	000006108107591406	Sim alt		no
		Serie Base		Tipo Rec		B

TATO CAR/VENTRE LUIS EMIL

PS.20927286859

Firma	Aclaracion	Dni
-------	------------	-----

Entregamos a Posnet S.R.L y esta recibe el equipamiento cuyos datos figuran en el presente informe, a revisar y sin prestar conformidad respecto de su estado y funcionamiento. Si Posnet S.R.L determinara la existencia de componentes danados y/o faltantes nos obligamos a continuar abonando el servicio hasta su devolucion y/o reparacion o bien hasta el efectivo pago de los cargos correspondientes. Dejamos constancia asimismo de la inexistencia de operaciones cargadas en el equipamiento.

RECOLECTOR**ENTREGA Nro 16088**

Retira:	11	Fecha Emision:	01/07/2021
---------	----	----------------	------------

c058b3ed935f6561ad6c22bbf8d57463.11

**BAJA****INFORME TECNICO****DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE FANTASIA:	SUPER VEA 860 VNP/CENCOSUD SA	CUIT:	PS.30590360763
TELEFONO:	542996325357 541140267598	C.POSTAL:	5400
LOCALIDAD:	SAN JUAN	PROVINCIA:	SAN JUAN
DIRECCION:	25 DE MAYO Y JUJUY	RETIRO:	25/09/2020 13:10:02
EMAIL:		MOTIVO:	55 terminales-sin-movimientos

DATOS DEL EQUIPO / TERMINAL / COMPONENTES - RETIRADOS

Serie	Material	Descripcion	Terminal	C. telefonico	C. cargador	Base
39022991	VERIFONE VX 690 GPRS/WiFi Móvil 3G CTLS	Dispositivo	332020485	no entrega	no entrega	no entrega
Tipo	SIM PERSONAL	Nro Sim	543421117883336634	Sim alt		no
		Serie Base		Tipo Rec		B

SUPER VEA 860 VNP/CENCOSU

PS.30590360763

Firma	Aclaracion	Dni
-------	------------	-----

Entregamos a Posnet S.R.L y esta recibe el equipamiento cuyos datos figuran en el presente informe, a revisar y sin prestar conformidad respecto de su estado y funcionamiento. Si Posnet S.R.L determinara la existencia de componentes danados y/o faltantes nos obligamos a continuar abonando el servicio hasta su devolucion y/o reparacion o bien hasta el efectivo pago de los cargos correspondientes. Dejamos constancia asimismo de la inexistencia de operaciones cargadas en el equipamiento.

RECOLECTOR**ENTREGA Nro 10607**

Retira:	1210	Fecha Emision:	01/07/2021
---------	------	----------------	------------

4379cf00e1a95a97a33dac10ce454ca4.1210

**BAJA****INFORME TECNICO****DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE FANTASIA:	SUPER VEA 860 VNP/CENCOSUD SA	CUIT:	PS.30590360763
TELEFONO:	542996325357 541140267598	C.POSTAL:	1879
LOCALIDAD:	QUILMES OESTE	PROVINCIA:	GBA SUR
DIRECCION:	AV CALCHAQUI 3950	RETIRO:	23/09/2020 19:03:26
EMAIL:		MOTIVO:	55 terminales-sin-movimientos

DATOS DEL EQUIPO / TERMINAL / COMPONENTES - RETIRADOS

Serie	Material	Descripcion	Terminal	C. telefonico	C. cargador	Base
39023188	VERIFONE VX 675 GPRS Móvil 3G	Dispositivo	324098577	no entrego	si entrego	no entrego
Tipo	SIM CLARO	Nro Sim	054318141563709186	Sim alt		
		Serie Base		Tipo Rec		B

SUPER VEA 860 VNP/CENCOSU

PS.30590360763

Firma	Aclaracion	Dni
-------	------------	-----

Entregamos a Posnet S.R.L y esta recibe el equipamiento cuyos datos figuran en el presente informe, a revisar y sin prestar conformidad respecto de su estado y funcionamiento. Si Posnet S.R.L determinara la existencia de componentes danados y/o faltantes nos obligamos a continuar abonando el servicio hasta su devolucion y/o reparacion o bien hasta el efectivo pago de los cargos correspondientes. Dejamos constancia asimismo de la inexistencia de operaciones cargadas en el equipamiento.

RECOLECTOR**ENTREGA Nro 10313**

Retira:	1189	Fecha Emision:	01/07/2021
---------	------	----------------	------------

f0e1f0412f36e086dc5f596b84370e86.1189

**BAJA****INFORME TECNICO****DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE FANTASIA:	SUPER VEA 860 VNP/CENCOSUD SA	CUIT:	PS.30590360763
TELEFONO:	542996325357 541140267598	C.POSTAL:	1879
LOCALIDAD:	QUILMES OESTE	PROVINCIA:	GBA SUR
DIRECCION:	AV CALCHAQUI 3950	RETIRO:	23/09/2020 19:03:47
EMAIL:		MOTIVO:	55 terminales-sin-movimientos

DATOS DEL EQUIPO / TERMINAL / COMPONENTES - RETIRADOS

Serie	Material	Descripcion	Terminal	C. telefonico	C. cargador	Base
39023189	VERIFONE VX 675 GPRS Móvil 3G	Dispositivo	324098580	no entrego	si entrego	no entrego
Tipo	SIM CLARO	Nro Sim	054318141563709210	Sim alt		no
		Serie Base		Tipo Rec		B

SUPER VEA 860 VNP/CENCOSU

PS.30590360763

Firma	Aclaracion	Dni
-------	------------	-----

Entregamos a Posnet S.R.L y esta recibe el equipamiento cuyos datos figuran en el presente informe, a revisar y sin prestar conformidad respecto de su estado y funcionamiento. Si Posnet S.R.L determinara la existencia de componentes danados y/o faltantes nos obligamos a continuar abonando el servicio hasta su devolucion y/o reparacion o bien hasta el efectivo pago de los cargos correspondientes. Dejamos constancia asimismo de la inexistencia de operaciones cargadas en el equipa-

RECOLECTOR**ENTREGA Nro 10313**

Retira:	1189	Fecha Emision:	01/07/2021
---------	------	----------------	------------

f0e1f0412f36e086dc5f596b84370e86.1189



BAJA

INFORME TECNICO

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE FANTASIA:	SUPER VEA 860 VNP/CENCOSUD SA	CUIT:	PS.30590360763
TELEFONO:	542996325357 541140267598	C.POSTAL:	1879
LOCALIDAD:	QUILMES OESTE	PROVINCIA:	GBA SUR
DIRECCION:	AV CALCHAQUI 3950	RETIRO:	23/09/2020 19:03:56
EMAIL:		MOTIVO:	55 terminales-sin-movimientos

DATOS DEL EQUIPO / TERMINAL / COMPONENTES - RETIRADOS

Serie	Material	Descripcion	Terminal	C. telefonico	C. cargador	Base
39023190	VERIFONE VX 675 GPRS Móvil 3G	Dispositivo	324098572	no entrego	si entrego	no entrego
Tipo	SIM CLARO	Nro Sim	054318141563709202	Sim alt		no
		Serie Base		Tipo Rec		B

SUPER VEA 860 VNP/CENCOSU

PS.30590360763

Firma	Aclaracion	Dni
-------	------------	-----

Entregamos a Posnet S.R.L y esta recibe el equipamiento cuyos datos figuran en el presente informe, a revisar y sin prestar conformidad respecto de su estado y funcionamiento. Si Posnet S.R.L determinara la existencia de componentes danados y/o faltantes nos obligamos a continuar abonando el servicio hasta su devolucion y/o reparacion o bien hasta el efectivo pago de los cargos correspondientes. Dejamos constancia asimismo de la inexistencia de operaciones cargadas en el equipamiento.

RECOLECTOR

ENTREGA Nro 10313

Retira:	1189	Fecha Emision:	01/07/2021
---------	------	----------------	------------

f0e1f0412f36e086dc5f596b84370e86.1189