

סיכום בדיקת קנייה לדוגמה

קיה סטוניק • שנת ייצור 2022 • מספר הרכב הוסתר לצורך הדוגמה

1. זהות הרכב ונתוני מאגר

קילומטראז' אחרון המופיע בדוגמת דוח האתר ממאגר הרישוי: 20,927 ק"מ. בצילום טופס המכון מופיעים 22,487 ק"מ. ההפרש המספרי הוא 1,560 ק"מ. מאחר שלא הוצג כאן תאריך ברור לצד נתון המאגר, לא ניתן להסיק מהפער לבדו על חריגה או על שינוי לא תקין במד האוץ.

שם מזמינת הבדיקה שהוזן במערכת: "חני". בצילום המסך מופיע גם הכיתוב "TRADE IT" בשדה שתפקידו אינו ברור מהצילום. אין לקבוע שהשמות אינם תואמים או מי הזמין את הבדיקה בלי מסמך המקור והבהרה מהמכון. אם המוכר או גורם מסחרי הזמין את הבדיקה, כדאי לשקול בדיקה עצמאית מטעם הקונה.

2. עבר ביטוחי – תשובת מאגר תביעות רכב רכוש

בתצלום תשובת המאגר מתאריך 23.09.2026 מוצגות חמש תקופות כיסוי. אלו תקופות ביטוח, לא חמש תביעות. בטבלת התביעות רשום במפורש: "אין פרטים על תביעות לרכב זה".

המשמעות: לא מופיעות תביעות במידע שהתקבל עבור הרכב במועד השאילתה. זהו נתון רלוונטי, אך אין הוא שולל תאונה, פגיעה, תיקון שבוצע באופן פרטי או אירוע שלא הגיע למאגר. כמו כן אין בדוח היסטוריית קילומטראז' רב-שנתית המאפשרת לאמת רצף נסועה.

הצלבה עם דוח המכון: היעדר תביעות אינו מבטל את רישום תיקוני המרכב ופגמי הפח או הצבע בטופס המכון. יש לבקש הסבר על מקום התיקון ואופיו ולבדוק מסמכי תיקון, אם קיימים.

3. פענוח סיכום המכון – לפי מערכות

מנוע ואביזרים – תלוי הקשר

מה כתוב בדוח: בשורת המנוע מופיעה הערה על רעש מאביזרי המנוע/רצועה, מותחנים או גלגלות, וכן המלצה לבדוק תצורות שמן והיסטוריית טיפולים.

מה המשמעות: רעש עשוי להעיד על אביזר נלווה שדורש טיפול. ההמלצה לבדוק תצורות שמן אינה מוכיחה בפני עצמה שהמנוע שורף שמן.

מה לברר: לבקש מהמכון לזהות מה יצר את הרעש ומה נבדק בפועל; לעיין בטיפולים ולבדוק במוסך לפי הצורך.

פענוח דוח הבדיקה – המשך

מערכת קירור – דורש השלמת בדיקה

מה כתוב בדוח: נרשם שיש לבדוק את מערכת הקירור בלחץ.
מה המשמעות: זו דרישה לבדיקת המשך; אין בצילום תוצאה של בדיקת לחץ או אבחנה של דליפה.
מה לברר: לבצע בדיקת לחץ ולברר מפלס נוזל וסימני התחממות או דליפה.

מערכת פליטה – מידע חסר

מה כתוב בדוח: נכתב שהבדיקה של CO לא בוצעה.
מה המשמעות: היעדר מדידה אינו תוצאה תקינה או לא תקינה של גזי הפליטה.
מה לברר: לבקש השלמת בדיקת פליטה אם הנושא חשוב להחלטה.

תיבת הילוכים – הסתייגות כללית

מה כתוב בדוח: נכתב שאין אחריות לתיבת ההילוכים האוטומטית.
מה המשמעות: הסתייגות מאחריות איננה קביעה שהתיבה פגומה; לא מזוהה בצילום תיאור ברור של החלקה או מכות.
מה לברר: לברר מה נבדק בנסיעה והאם נרשמה תקלה ספציפית מעבר להסתייגות.

מתלה קדמי – משמעות נמוכה עד לבירור

מה כתוב בדוח: מופיעה הערה על תיקון או כיוון של זווית המתלה הקדמי.
מה המשמעות: ייתכן שנדרש כיוון פרונט, אך אין בתצלום ערכי מדידה שמצביעים על הסיבה או על היקף הטיפול.
מה לברר: לבקש תוצאות כיוון ומדידות ולבדוק בלאי במכלולי המתלה.

בלמים, גלגלים וצמיגים – המלצות וממצאים לא ברורים

מה כתוב בדוח: נכתב שיש לפרק גלגלים כדי לבדוק בלמים; בשורות הצמיגים והחישוקים מופיע סימון לא תקין והערות שהצילום אינו חד דיו לקריאה מלאה.
מה המשמעות: הצורך בפירוק אינו אבחון של תקלה בבלמים. לגבי הצמיגים יש צורך להבחין בין בלאי ממשי, גיל, סדקים או חוסר התאמה.
מה לברר: לבקש טופס קריא ולבדוק פיזית את הצמיגים, החישוקים, הצלחות והרפידות.

פענוח דוח הבדיקה – המשך

שלדת מרכב ופחחות – משמעות נמוכה לפי הסיווג בתצלום

מה כתוב בדוח: בשורת "שלדת מרכב" מופיעים תיקוני מרכב, התייחסות לפגמים ולפגמי פח או צבע תחת "משמעות נמוכה". מה המשמעות: יש עדות לתיקוני מרכב או פגמי מראה. זו אינה הוכחה לפגיעה בשלדה הנושאת, לאובדן להלכה או לירידת ערך; אך אסור להשמיט את הסעיף מהפענוח. מה לברר: לבקש מהמכון פירוט של מיקום התיקונים, האם מדובר בפחחות חיצונית בלבד והאם נבדקו אזורי מבנה וקצות שלדה.

תאורה, מחוונים ומצבר – בדיקה מוגבלת

מה כתוב בדוח: בשורה זו יש הסתייגות לגבי תאריך ייצור המצבר ואחריות; הנוסח המצולם אינו מתאר בבירור תקלה חשמלית מסוימת. מה המשמעות: אין לקבוע על סמך ההסתייגות שמערכת החשמל תקולה. מה לברר: לבדוק תפקוד תאורה, חיווי, התנעה וטעינה אם עולה חשד מממצא אחר.

4. תמונה מסכמת וצעדים להמשך

תשובת העבר הביטוחי המצולמת אינה מציגה תביעות. מנגד, בבדיקת המכון יש הערות על רעש באביזרי מנוע, השלמת בדיקת מערכת הקירור, בדיקת זוויות מתלה, צמיגים/גלגלים ותיקוני מרכב בסיווג "משמעות נמוכה". אלה נושאים שונים ואין להסיק מדוח ביטוחי נקי שדוח המכון נקי.

לפני החלטה: לקבל צילום או קובץ מקור קריא של כל דוח המכון; לאמת את שם מזמין הבדיקה ותאריך נתון הקילומטראז' מן המאגר; לבקש מהמכון פירוט של ממצאי המרכב והמנוע; ולהשלים בדיקה ממוקדת במוסך במקומות שדורשים בירור. אין כאן המלצה לקנות או לוותר על הרכב ואין אומדן מחיר תיקון.

גבולות הדוגמה

המסמך נערך ידנית מתוך צילום תשובת עבר ביטוחי וצילום מסך של סיכום מכון, בשילוב דוגמת PDF שהופקה באתר. הוא ממחיש את רמת הפירוט הרצויה לדוח המאוחד; אינו פלט שהפיק מנוע BuyTest באופן אוטומטי ואינו מחליף מסמכי מקור או בדיקה מקצועית של הרכב.