



פענוח דוח הבדיקה

עמוד 1 מתוך 6

יצרן: ב מ וו גרמניה · דגם: 118l · קילומטראז': 63,556 ק"מ (ממאגר הרישוי)

⚠ מזמין/ת הבדיקה אינו נראה כשם של אדם פרטי

לפי השם שהוזן, ייתכן שהדוח הוזמן על ידי חברה, סוכנות, חברת ליסינג או גורם מסחרי. ייתכן גם שמדובר בזיהוי שאינו מדויק, ולכן אין בכך קביעה שהבדיקה אינה תקינה. עם זאת, כאשר הבדיקה לא הוזמנה על ידי הקונה עצמו, מומלץ לאמת את הממצאים ולשקול בדיקה עצמאית במכון מורשה שאתם בוחרים ומשלמים לו, ורצוי במכון שאינו שייך לאותה רשת.

סיכום פענוח הדוח והמידע המשולב לרכב

תשובות המוכר והבדיקה העצמית הן דיווחי המשתמש. ממצאי הדוחות מובאים לפי המקור; אין בכך אימות מקצועי של הדיווח העצמי.

צ'קליסט ליד הרכב: לא התקבל מידע. אין להסיק מכך שהרכב תקין.
השוואת צילום הרישוי: לא התקבל מידע. אין להסיק מכך שהרכב תקין.

ממצאים מהותיים וסתירות – לתשומת לבך

⚠ מזמין/ת הבדיקה אינו נראה כשם של אדם פרטי לפי השם שהוזן, ייתכן שהדוח הוזמן על ידי חברה, סוכנות, חברת ליסינג או גורם מסחרי. ייתכן גם שמדובר בזיהוי שאינו מדויק, ולכן אין בכך קביעה שהבדיקה אינה תקינה. עם זאת, כאשר הבדיקה לא הוזמנה על ידי הקונה עצמו, מומלץ לאמת את הממצאים ולשקול בדיקה עצמאית במכון מורשה שאתם בוחרים ומשלמים לו, ורצוי במכון שאינו שייך לאותה רשת. (מקור: שם מזמין הבדיקה שהוזן)

נתוני מאגר הרישוי והבעלויות

התקבל במערכת: 12:02:24, 1.10.2026

יצרן: ב מ וו גרמניה

דגם: 118l

שנה: 2018

מקורות: פרטי

צבע: שחור

רשומת בעלות: פרטי · 201802

רשומת בעלות: פרטי · 201802

הפענוח מבוסס על הטקסט שזוהה בדוח ואינו מחליף בדיקה פיזית, אבחון מוסך או חוות דעת שמאית. הוא אינו המלצת קנייה או חוות דעת על המכון.



פענוח דוח הבדיקה – המשך

עמוד 2 מתוך 6

רשומת בעלות: סוחר · 202109

רשומת בעלות: פרטי · 202110

רשומת בעלות: סוחר · 202208

רשומת בעלות: סוחר · 202211

רשומת בעלות: סוחר · 202211

רשומת בעלות: פרטי · 202301

רשומת בעלות: סוחר · 202403

רשומת בעלות: פרטי · 202405

קילומטראז': 63,556 ק"מ · 2026-02-19

עבר ביטוחי – דוח חיצוני שהלקוח העלה

התקבל במערכת: 1.10.2026, 11:54:50

פענוח עבר ביטוחי – מקור: דוח שהלקוח העלה

ממצאי תאונות ונזקים שנקראו מהדוח:

• לפי הדוח: מס' תביעה סוג תביעה סוג נזק ביטוח

משמעות: תואר אירוע נזק או תיקון. יש להשוות את האזור המתואר לממצאי מכון הבדיקה ולתיעוד השמאי; חומרת הפגיעה אינה נקבעת מהתיאור בלבד.

• לפי הדוח: בגין נזק לרכב

משמעות: תואר אירוע נזק או תיקון. יש להשוות את האזור המתואר לממצאי מכון הבדיקה ולתיעוד השמאי; חומרת הפגיעה אינה נקבעת מהתיאור בלבד.

• לפי הדוח: תביעת ניזוק

משמעות: תואר אירוע נזק או תיקון. יש להשוות את האזור המתואר לממצאי מכון הבדיקה ולתיעוד השמאי; חומרת הפגיעה אינה נקבעת מהתיאור בלבד.

בהשוואה לדוח המכון: יש לבדוק התאמה באזורי הפגיעה, בחלקים שהוחלפו ובמצאי המרכב והשלדה. היעדר אזכור במכון אינו מבטל אירוע שמופיע בדוח הביטוחי.

הפענוח מבוסס על הטקסט שנקרא מהדוח; הוא אינו מחליף דוח שמאי או בדיקה מקצועית במכון.

נתונים ודגשים שהוזנו לפני המכון

התקבל במערכת: 1.10.2026, 11:15:45

לפני הבדיקה במכון



פענוח דוח הבדיקה – המשך

עמוד 3 מתוך 6

לא הוזנו נקודות אישיות למסירה לבוחן
גם ללא נקודות אישיות, הבוחן מבצע את בדיקתו לפי נהלי המכון. BuyTest אינו מסיק מכך דבר על מצב הרכב.
נתוני מידע שנבדקו:

• נתוני קילומטראז': קילומטראז' מדווח: 63,556 ק"מ · 19.2.2026 · מאגר רישוי

פענוח דוח המכון והבדיקה הממוחשבת

התקבל במערכת: 11:57:42, 1.10.2026

אחרי הבדיקה במכון

⚠ מזמין/ת הבדיקה אינו נראה כשם של אדם פרטי

לפי השם שהוזן, ייתכן שהדוח הוזמן על ידי חברה, סוכנות, חברת ליסינג או גורם מסחרי. ייתכן גם שמדובר בזיהוי שאינו מדויק, ולכן אין בכך קביעה שהבדיקה אינה תקינה. עם זאת, כאשר הבדיקה לא הוזמנה על ידי הקונה עצמו, מומלץ לאמת את הממצאים ולשקול בדיקה עצמאית במכון מורשה שאתם בוחרים ומשלמים לו, ורצוי במכון שאינו שייך לאותה רשת.

קילומטראז': 63,556 ק"מ (ממאגר הרישוי)

פענוח סיכום הבוחן

מנוע ומערכות נלוות – משמעות נמוכה

• שמן כהה

• משמעות מקצועית: הממצאים במנוע ומערכות נלוות דורשים בדיקה או טיפול לפי הצורך, אך אינם מצביעים לבדם על תקלה מהותית במערכת.

תיבת הילוכים והעברת כוח – משמעות שולית

• אין אחריות לתיבת הילוכים

• משמעות מקצועית: המידע מוצג לידיעה ואינו מהווה תקלה בפני עצמו, אלא אם נרשם לצדו ממצא נוסף.

מערכת המתלים – משמעות נמוכה

• מתלה קדמי: לכוון זוויות מתלה

• מתלה קדמי: בלאי תותבים למשולשים

• משמעות מקצועית: הממצאים במערכת המתלים דורשים בדיקה או טיפול לפי הצורך, אך אינם מצביעים לבדם על תקלה מהותית במערכת.

מערכת הבלמים – משמעות שולית

• לפרק גלגלים לבדיקה



פענוח דוח הבדיקה – המשך

עמוד 4 מתוך 6

- משמעות מקצועית: המידע מוצג לידיעה ואינו מהווה תקלה בפני עצמו, אלא אם נרשם לצדו ממצא נוסף.
- צמיגים וגלגלים – משמעות נמוכה
- צמיגים יבשים
- משמעות מקצועית: הממצאים בצמיגים וגלגלים דורשים בדיקה או טיפול לפי הצורך, אך אינם מצביעים לבדם על תקלה מהותית במערכת.
- שלדה ומרכב – משמעות נמוכה
- נמצאו סימני מילוי חומר בעבודת פחחות בחלקים החיצוניים.
- נמצאו סימנים לכך שחלקי מרכב תוקנו או הוחלפו.
- שמשה
- משמעות מקצועית: הממצאים בשלדה ומרכב דורשים בדיקה או טיפול לפי הצורך, אך אינם מצביעים לבדם על תקלה מהותית במערכת.
- תמונה מקצועית מסכמת
- מסקנת משמעות נמוכה
- על פי הדוח שהתקבל, נרשמו ממצאים בעלי משמעות נמוכה. השפעתם העיקרית היא על היקף הטיפול וההוצאה הצפויה. יש לבדוק את התיקונים הנדרשים ולהביאם בחשבון מבחינה כלכלית, אך הם אינם משנים לבדם את הערכת שלוש המערכות המרכזיות.
- הבהרה: הסיכום מבוסס רק על המסמכים והטקסט שהועלו למערכת ואינו בדיקה פיזית עצמאית של הרכב. הוא אינו קובע שהרכב תקין או בטוח, אינו הערכת שווי ואינו המלצה לבצע או להימנע מעסקה. יש לאמת את הממצאים מול דוח המקור ובעל מקצוע מתאים. טל"ח: בפענוח אוטומטי עלולות להתרחש טעויות זיהוי, תמלול, שיוך או פרשנות. במקרה של אי-התאמה, דוח המקור גובר. אין להסתמך על ממצא שאינו מופיע בדוח המקורי.
- הבהרה: המידע אינו מחליף בדיקה פיזית או אבחון מקצועי.



תמונות שצורפו

עמוד 5 מתוך 6

לא צורפה תמונה

לא צורפה תמונה

לא צורפה תמונה

לא צורפה תמונה

המידע אינו מחליף בדיקה פיזית או אבחון מקצועי. יש לאמת ממצאים מהותיים מול דוח המקור ובעל מקצוע מתאים.



בדיקה ממוחשבת וקודי תקלות

עמוד 6 מתוך 6

לא הועלתה בדיקה ממוחשבת.
לא ניתן לבדוק שיוך לרכב או לפרש קודי תקלות ללא דוח מחשב.