

סיכום בדיקת קנייה - דוגמה

שילוב צילום עבר ביטוחי וצילום סיכום מכון • דוגמה לימודית

דוגמה לציבור • פרטי הזיהוי של הרכב הוסתרו

פרטי הרכב שנקראו

קיה סטוניק, שנת ייצור 2022, כ-22,487 ק"מ ביום צילום מסך המכון. זיהוי הרכב בין שני המסמכים תואם במספר הרישוי המצולם; מספרו הושמט כאן כדי להתאים לדוגמה ציבורית.

1. עבר ביטוחי

תשובת מאגר תביעות רכב רכוש מיום 23.09.2026 מציגה חמש תקופות כיסוי מתחלפות החל מ-30.03.2022, ובטבלת התביעות כתוב שאין פרטים על תביעות לרכב זה. אין פירוש הדבר הוכחה להעדר תאונות או תיקונים.

2. מה מצא מכון הבדיקה

בתצלום המכון מסומנים "לא תקין" בין השאר מנוע, קירור, פליטה, תיבה, גלגלים/צמיגים, שלדת מרכב ותאורה/מחווים. כמה מסימוני "לא תקין" הם הערות או הסתייגויות לבדיקה, ולכן יש לברר את משמעותם בדוח המלא מול המכון; לא כל סימון כזה מוכיח תקלה קיימת.

3. כיצד משלבים את הממצאים

היעדר תביעות רשומות אינו מבטל את ממצאי בדיקת המרכב או המנוע. שני המסמכים בודקים דברים שונים: המאגר מראה דיווחי תביעה בו; המכון מתעד מצב והסתייגויות ביום הבדיקה.

4. פעולות לפני רכישה

- לבקש דוח מכון מלא וקריא, ובו פירוט לגבי מנוע, קירור, תיבת הילוכים, מרכב וצמיגים.
- לקבל מהמכון תשובה האם ציון המרכב הוא ליקוי קוסמטי בלבד או חשד לפגיעה בעלת משמעות בטיחותית/מסחרית.
- לבדוק במוסך בלתי תלוי את הממצאים המהותיים; לתמחר תיקונים רק על סמך בדיקה והצעה כתובה.
- לברר היסטוריית טיפולים ותיקונים, ולשקלל את הממצאים במחיר ובעסקה.

סיכום ההחלטה

העבר הביטוחי המצולם אינו מציג תביעות, אך דוח המכון מצביע על נקודות משמעותיות לבירור. בשלב זה אין בסיס לקבוע שהרכב "נקי" או לתת אישור רכישה. דוגמה זו מציגה דרך קריאה זהירה של המידע, ולא מחליפה בדיקה מקצועית של הרכב ומסמכי המקור.

על הדוגמה

המקורות שהועברו הם שני צילומים חלקיים בלבד; אין כאן שליפת מאגר חיה, פענוח שהופק אוטומטית על ידי מנוע האתר, נתוני רישוי מלאים או חוות דעת בוחן מאושרת. המקרה מוצג להמחשת אופן הקריאה של מסמכי בדיקה.