

输油湘潭站日常巡检(4 小时)

巡检站场：长郴-湘潭站					
计划开始时间：2026 年 07 月 21 日 03:30:05			计划结束时间：2026 年 07 月 22 日 03:30:05		
实际开始时间：2026 年 07 月 21 日 04:00:27			实际结束时间：2026 年 07 月 21 日 04:43:22		
巡检人：廖震宇					
巡检路线	阀组区, 计量区, 泵区, 罐区, 站控室, 危废间, 润滑油间, 通讯机房, 配电间, 变压器室, 应急仓库, PLC 机房, UPS 室				
序号	巡检区域	巡检项	检查内容	巡检标准	巡检结果
1	阀组区	照明	照明设施是否完好	完好	正常
2	阀组区	手动执行机构	外观检查	阀位 指示正常；无渗漏油；铭牌完好	正常
3	阀组区	过滤器	设备本体及附属桁架外观检测	本体表面，应清洁、无锈蚀、无掉漆、无裂纹、无油污、无漏气；附属桁架表面应清洁、无锈蚀、无掉漆、无油污；设备铭牌清晰完整，设备编号标识清晰完好，设备运行标识正确（运行/备用/检修）；特种设备的使用登记和定期检验标识应置于设备显著位置，清晰、完好，检定未超期。	正常

4	阀组区	过滤器	差压	过滤分离器差压小于 0.1MPa	正常
5	阀组区	过滤器	基础	无破损，无沉降，分离器支座滑动端未锁死，可以自由滑动。	正常
6	阀组区	电动执行机构	显示面板	电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰	正常
7	阀组区	电动执行机构	指示灯	状态正常	正常
8	阀组区	电动执行机构	现场状态	处于远传控制状态	正常
9	阀组区	电动执行机构	是否有漏油现象	无	正常
10	阀组区	电动执行机构	执行器与阀门连接法兰螺栓	无松动	正常
11	阀组区	阀门	泄漏及紧固件检查	阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。	正常
12	阀组区	阀门	外观检查	阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。	正常
13	阀组区	阀门	开关状态	与实际情况一致	正常
14	阀组区	法兰	泄漏情况	无泄漏，法兰螺栓应露出 0-3 扣（四孔法兰跨接正常）	正常

15	阀组区	工艺管道	外观检查	管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。	正常
16	阀组区	工艺管道	外观检查	管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；	正常
17	阀组区	工艺管道	外观检查	停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开	正常
18	阀组区	可燃气体探测报警系统	外观检查	1、可燃气体探测器安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，示值应在合理范围，没有未复位的报警。可燃气体探头在检定有效期内。	正常

19	阀组区	压力表	外观检查	1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏；放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用泄放丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。	正常
20	阀组区	电液联动执行机构	是否有漏气漏液液压油现象	无	正常
21	阀组区	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常

22	阀组区	消防设施、器材管理情况	消火栓及其附件	1、室外消火栓扳手或室内消火栓手轮缺失；2、消火栓被遮挡、挤占、埋压；3、消火栓箱内水枪、水带等不齐全；4、消火栓无明显标示；5、水带与消火栓接口连接不匹配、不严密、漏水；6、水枪破损，其密封圈破损或老化，与水带不匹配。	正常
23	阀组区	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常
24	阀组区	可燃物、火源管理情况	可燃物、火源管理情况	1、违章使用甲、乙类可燃液体、气体做燃料的明火取暖炉具；2、违章使用甲、乙类清洗剂；3、存放样品超过贮存要求；4、盛装可燃液体、气体的密闭容器未采取避免日光照射的措施；5、存在违章吸烟或防爆区域内使用非防爆通讯工具等违反十大禁令的现象，违章进行明火维修和油漆粉刷作业；6、配电设备等电气设备周围堆放可燃物；7、施工现场动用电气设备等明火不符合有关安全要求；8、施工结束后未清除遗留火种、可燃杂物，关闭用电设备电源。	正常
25	阀组区	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；	正常

				4、灭火器压力不足或称重下降超标。	
26	阀组区	电液联动执行机构	设备外观状态检查	换向阀处于中间锁定位置，截止阀处于关闭状态，阀位指示与实际一致，状态牌处于正确状态。	正常
27	阀组区	电液联动执行机构	检查蓄能器液压压力符合：	REXA、TYCO 电液执行机构运行压力 14~16MPa；扬州恒春电液执行机构运行压力 10~14MPa；成都中寰电液执行机构运行压力符合铭牌标注要求。	正常
28	阀组区	电液联动执行机构	检查执行机构运行时有无异常声音。	在启动运行时，检查液压泵，不得有异常振动和声音。	正常
29	阀组区	电液联动执行机构	检查电子控制单元	显示屏油压值同压力表压力值一致。 (如有) 显示屏“阀位”状态同阀门实际状况一致。 显示屏无“报警事件”、报警代码	正常
30	阀组区	电液联动执行机构	引压管支撑牢固性检查	支撑是否牢固，有无悬空；各引压管交接处无打火痕迹。	正常
31	阀组区	先导式水击泄压阀	外观检查	检查水击泄压阀压力表或压力变送器的压力值无超过水击泄压阀设计泄压设定值；检查水击泄压阀及其附属设施防腐完好，无锈蚀、无外漏；检查 SCADA 系统流量开关和泄压罐液位开关无报警事件、泄压罐液位无异常、管线压力波动正常；检查水击泄压阀、引压管、导阀以及管线振动情况；目	正常

				视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。定值测试、连接块密封更换等维护工作在有效周期内；	
32	阀组区	先导式水击泄压阀	阀门前后隔离阀门开关状态	前后隔离阀应全部打开，并铅封。	正常
33	阀组区	先导式水击泄压阀	内漏检查	用听针或人趴在阀体上听，检查阀腔无内漏异响；	正常
34	阀组区	密度计泵	外观检查	现场无“跑、冒、滴、漏”现象；泵及电机无异响；电机温度不得超过80℃；过泵流量在额定流量60%以上；出、入口压力平稳、正常；振动不超过4.5mm/s；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。	正常
35	阀组区	下载调节阀	泄漏情况	无泄漏	正常
36	阀组区	下载调节阀	运行情况	现场与站控机阀位状态一致；无异常震动和响声	正常
37	阀组区	温度计	压力表读数	是否在规定范围内	正常
38	阀组区	温度计	引压管支撑牢固性检查	支撑是否牢固，有无悬空	正常
39	阀组区	过滤器	差压表（或匀速管流量计）是否有外漏气	无泄漏	正常
40	阀组区	快开盲板	外观检查	无泄漏、变形、裂纹、腐蚀；盲板标识牌齐全完好	正常
41	阀组区	压力（差压）变送器	外观检查	1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口	正常

				应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。	
42	阀组区	温度变送器	外观检查	1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。	正常
43	阀组区	清管器通过指示器	外观检查	1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀，接地线完好。 2、插入式清管指示器无泄漏。 3、示值正常。 4、已停用的清管指示器，应有清晰的停用标识。	正常
44	阀组区	发球筒	基础	无破损，无沉降	正常
45	阀组区	发球筒	清管器收发球筒筒内压力	非收发球期间压力正常值为 0，XXMPa（记录数据）	正常
46	阀组区	安全阀	外观检查	外观清洁、无锈蚀、无掉漆，铭牌完好，检定在有效期内；压力容器安全	正常

				阀整定压力小于等于容器设计压力； 当 $P \leq 1.8 \text{ MPa}$ 时，管道的安全阀整定压力为 $(P+0.18) \text{ MPa}$ ；当 $1.8 \text{ MPa} < P \leq 7.5 \text{ MPa}$ 时，管道的安全阀整定压力为 $1.1P$ ；当 $P > 7.5 \text{ MPa}$ 时，管道的安全阀整定压力为 $1.05P$ ， P 为工艺管道最大允许操作压力，检定标牌完好、合规	
47	阀组区	安全阀	内、外漏检查	无外漏，阀体无结霜	正常
48	阀组区	安全阀	阀门前后隔离阀门开关状态	前后隔离阀应全部打开，并铅封。	正常
49	阀组区	出站调节阀	泄漏情况	无泄漏	正常
50	阀组区	出站调节阀	运行情况	现场与站控机阀位状态一致；无异常震动和响声	正常
51	阀组区	密度计泵	外观检查	现场无“跑、冒、滴、漏”现象；泵及电机无异响；电机温度不得超过 80°C ；过泵流量在额定流量 60% 以上；出、入口压力平稳、正常；振动不超过 4.5 mm/s ；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。	正常
52	阀组区	超声波流量计	运行情况	运行情况符合当前流程，工作正常	正常
53	阀组区	超声波流量计	外观检查	1、外观应良好，壳体应无裂纹、无变形、无锈蚀 2、接插件牢固可靠，紧固件无松动，	正常

				密封面无损伤，信号线无老化、开裂现象。 3、检查流量计周围是否有强磁场、强振动等干扰源。 4、流量计无明显震动和异响。 5、流量计是否运行在分界流量以上。 6、各路流量计是否定期切换运行。	
54	阀组区	超声波流量计	运行检查	流态符合要求，各声道工作正常，各指标在允许范围内。（软件检查）	正常
55	阀组区	超声波流量计	外漏情况	泄漏为 0	正常
56	阀组区	高低压分界点	标识牌外观检查	标识牌齐全、清晰，标识参数正确。	正常
57	阀组区	高低压分界点	账物符合性检查	台账与现场标识一一对应	正常
58	阀组区	能量隔离与锁定管理	外观检查	现场锁具无锈蚀、污物；缆锁、铅封完好、无断裂，锁具锁定或铅封有效，危险警示牌及锁具标识齐全完好。	正常
59	阀组区	能量隔离与锁定管理	外观检查	锁具数量符合锁具配备标准，锁具规格一致且均编号，钥匙牌标识齐全，主用钥匙插在锁上，备用钥匙单独存放，	正常
60	计量区	照明	照明设施是否完好	完好	正常
61	计量区	其它用电设备	运行电动机声音是否正常, 轴承是否过热	正常，无过热	正常

62	计量区	手动执行机构	外观检查	阀位 指示正常；无渗漏油；铭牌完好	正常
63	计量区	污油罐	压力是否正常；示值多少？	压力 XXMPa。	0.06
64	计量区	污油罐	基础	无破损，无沉降，排污罐支座滑动端未锁死，可以自由滑动。	正常
65	计量区	污油罐	排污罐及附属管道、阀门有无跑冒滴漏	无跑冒滴漏	正常
66	计量区	污油罐	阀门状态是否正确	正确	正常
67	计量区	污油罐	是否有异味、异常声音、异常震动	无异味、异常声音、异常震动	正常
68	计量区	液位计（液位变送器）	外观检查	本体及连接件固定牢靠，无锈蚀、无泄漏，铭牌完整；变送器表头密封良好，接地线完好。	正常
69	计量区	液位计（液位变送器）	示值检查	示值合理，液位计与相应的变送器示值应一致。	正常
70	计量区	转油油泵	外观检查	现场各静密封点无“跑、冒、滴、漏”现象；动密封泄漏量在 20 滴/分钟范围内；进出口管线压力仪表读数无波动、正常；泵体和电机壳体温度无异常；运行时无异响；输油泵振动小于 4.5mm/s；检查油试镜润滑油位无在 1/2-2/3 范围内，油品无变质，轴承箱恒位油杯液位在 2/3 以上；目视化标识标牌完好；设备基础、支撑完好。	正常

71	计量区	过滤器	设备本体及附属桁架外观检测	本体表面，应清洁、无锈蚀、无掉漆、无裂纹、无油污、无漏气；附属桁架表面应清洁、无锈蚀、无掉漆、无油污；设备铭牌清晰完整，设备编号标识清晰完好，设备运行标识正确（运行/备用/检修）；特种设备的使用登记和定期检验标识应置于设备显著位置，清晰、完好，检定未超期。	正常
72	计量区	过滤器	快开盲板外观检查	无泄漏、变形、裂纹、腐蚀；盲板标识牌齐全完好	正常
73	计量区	过滤器	差压	过滤分离器差压小于 0.1MPa	正常
74	计量区	过滤器	基础	无破损，无沉降，分离器支座滑动端未锁死，可以自由滑动。	正常
75	计量区	取样阀	压力范围	取样减压阀压力正常。	正常
76	计量区	电动执行机构	显示面板	电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰	正常
77	计量区	电动执行机构	指示灯	状态正常	正常
78	计量区	电动执行机构	现场状态	处于远传控制状态	正常
79	计量区	电动执行机构	是否有漏油现象	无	正常
80	计量区	电动执行机构	执行器与阀门连接法兰螺栓	无松动	正常

81	计量区	质量流量计	运行情况	运行情况符合当前流程，工作正常；	正常
82	计量区	质量流量计	外观检查	1、外观应良好，壳体应无裂纹、无变形、无锈蚀 2、接插件牢固可靠，紧固件无松动，密封面无损伤，信号线无老化、开裂现象。 3、检查流量计周围是否有强磁场、强振动等干扰源。 4、流量计无明显震动和异响。 5、流量计是否运行在分界流量以上。 6、各路流量计是否定期切换运行。	正常
83	计量区	质量流量计	运行检查	流态符合要求，各声道工作正常，各指标在允许范围内。（软件检查）	正常
84	计量区	质量流量计	外漏情况	泄漏为 0	正常
85	计量区	阀门	泄漏及紧固件检查	阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。	正常
86	计量区	阀门	外观检查	阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。	正常
87	计量区	阀门	开关状态	与实际情况一致	正常

88	计量区	法兰	泄漏情况	无泄漏，法兰螺栓应露出 0-3 扣（四孔法兰跨接正常）	正常
89	计量区	工艺管道	外观检查	管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。	正常
90	计量区	工艺管道	外观检查	管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；	正常
91	计量区	工艺管道	外观检查	停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开	正常
92	计量区	可燃气体探测报警系统	外观检查	1、可燃气体探测器安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，示值应在合理范围，没有未复位的报警。可燃气体探头在检	正常

				定有效期内。	
93	计量区	压力表	外观检查	1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏；放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。 4、表盘直径不低于100mm的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用泄放丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。	正常
94	计量区	消防设施、器材管理情况	消火栓及其附件	1、室外消火栓扳手或室内消火栓手轮缺失；2、消火栓被遮挡、挤占、埋压； 3、消火栓箱内水枪、水带等不齐全； 4、消火栓无明显标示；5、水带与消火栓接口连接不匹配、不严密、漏水； 6、水枪破损，其密封圈破损或老化，与水带不匹配。	正常

95	计量区	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常
96	计量区	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常
97	计量区	污油罐	液位是否正常；示值多少？	液位 XXmm	329mm
98	计量区	可燃物、火源管理情况	可燃物、火源管理情况	1、违章使用甲、乙类可燃液体、气体做燃料的明火取暖炉具；2、违章使用甲、乙类清洗剂；3、存放样品超过贮存要求；4、盛装可燃液体、气体的密闭容器未采取避免日光照射的措施；5、存在违章吸烟或防爆区域内使用非防爆通讯工具等违反十大禁令的现象，违章进行明火维修和油漆粉刷作业；6、配电设备等电气设备周围堆放可燃物；7、施工现场动用电气设备等明火不符合有关安全要求；8、施工结束后未清除遗留火种、可燃杂物，关闭用电气设备电源。	正常

99	计量区	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
100	计量区	压力（差压）变送器	外观检查	1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。	正常
101	计量区	防噪声耳塞	目视	场站配置一套，进行外观检查	正常
102	计量区	高低压分界点	标识牌外观检查	标识牌齐全、清晰，标识参数正确。	正常
103	计量区	高低压分界点	账物符合性检查	台账与现场标识一一对应	正常
104	计量区	能量隔离与锁定管理	外观检查	现场锁具无锈蚀、污物；缆锁、铅封完好、无断裂，锁具锁定或铅封有效，危险警示牌及锁具标识齐全完好。	正常
105	计量区	能量隔离与锁定管理	外观检查	锁具数量符合锁具备标准，锁具规格一致且均编号，钥匙牌标识齐全，主用钥匙插在锁上，备用钥匙单独存放，	正常

106	泵区	照明	照明设施是否完好	完好	正常
107	泵区	电动执行机构	显示面板	电源指示灯亮；开关状态指示灯正确，全开红灯、全关绿灯；无报警；面板清晰；铭牌完好清晰	正常
108	泵区	电动执行机构	指示灯	状态正常	正常
109	泵区	电动执行机构	现场状态	处于远传控制状态	正常
110	泵区	电动执行机构	是否有漏油现象	无	正常
111	泵区	电动执行机构	执行器与阀门连接法兰螺栓	无松动	正常
112	泵区	阀门	泄漏及紧固件检查	阀门各密封点应无泄漏，各连接部位的所有紧固件应无松动。	正常
113	泵区	阀门	外观检查	阀门编号、铭牌信息清晰；阀门自带阀位指示应清晰，不清晰的应设置开关标识；阀门本体应保持清洁，无锈蚀。阀杆应无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合良好，螺纹无缺陷。阀门操作手轮应完好无锈蚀。	正常
114	泵区	阀门	开关状态	与实际情况一致	正常
115	泵区	法兰	泄漏情况	无泄漏，法兰螺栓应露出 0-3 扣（四孔法兰跨接正常）	正常
116	泵区	工艺管道	外观检查	管道连接密封点处无跑、冒、滴、漏；无异常振动、声响；管道防腐层无开	正常

				裂、破损；站内工艺管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置等安全附件与仪表完好投用，外壁无异常结霜及结露。	
117	泵区	工艺管道	外观检查	管道支墩及设备基有无下沉，埋地管道上方的地面无下陷变形；管道支吊架无变形或支撑不到位，各紧固件、卡箍无松动；管道无挠曲，倾斜以及异常变形；管沟内无积水或结冰；管道防护层表面光滑平整，无暗泡、麻点、裂口等缺陷；管道的防腐层无积水、裂纹、鼓包、脱落、锈蚀等现象，防腐层外观无龟裂、气泡、分层等情况；	正常
118	泵区	工艺管道	外观检查	停用的管道与在役管道有效隔断，报废的管道与在役管道断开	正常
119	泵区	压力表	外观检查	1、安装牢靠，本体及连接件无锈蚀、无泄漏；放空截止标识正常；压力表放空管无堵塞，外观清洁。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），示值准确。 3、在调压橇等震动场所设置的压力表应为耐震型，阻尼液液位应在表盘约3/4处，无泄漏。	正常

				4、表盘直径不低于 100mm 的压力表应在在最高运行压力或设计压力刻度线处设置限值红线。 5、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用泄放丝堵封堵。 6、标牌、检定标签完好，并在有效期内。	
120	泵区	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常
121	泵区	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常
122	泵区	消防设施、器材管理情况	消火栓及其附件	1、室外消火栓扳手或室内消火栓手轮缺失；2、消火栓被遮挡、挤占、埋压；3、消火栓箱内水枪、水带等不齐全；4、消火栓无明显标示；5、水带与消火栓接口连接不匹配、不严密、漏水；6、水枪破损，其密封圈破损或老化，与水带不匹配。	正常

123	泵区	可燃物、火源管理情况	可燃物、火源管理情况	1、违章使用甲、乙类可燃液体、气体做燃料的明火取暖炉具；2、违章使用甲、乙类清洗剂；3、存放样品超过贮存要求；4、盛装可燃液体、气体的密闭容器未采取避免日光照射的措施；5、存在违章吸烟或防爆区域内使用非防爆通讯工具等违反十大禁令的现象，违章进行明火维修和油漆粉刷作业；6、配电设备等电气设备周围堆放可燃物；7、施工现场动用电气设备等明火不符合有关安全要求；8、施工结束后未清除遗留火种、可燃杂物，关闭用 电设备电源。	正常
124	泵区	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
125	泵区	电气防火措施落实情况	电气线路设备状况	1、开关安装在可燃材料上；2、插座安装在可燃材料上；3、配电箱安装在可燃材料、壳体未采用 A 级材料；4、照明、电热器备的高温部未采取不燃材料隔热措施；5、采取铜线、铝线代替保险丝；6、电气线路敷设未采取防火保护措施；7、防爆、潮湿场所电气设备不符合安全要求。	正常
126	泵区	电气防火措施落实情况	电气防火管理情况	1、电器设备安装、维修人员不具备电工资格；2、私接电气线路；3、增加	正常

				用电负荷未办理变更、审核（批）手续；4、违章进行设备检修和电气焊作业；5、违章使用具有火灾危险性的电热器具。	
127	泵区	温度计	压力表读数	是否在规定范围内	正常
128	泵区	温度计	引压管支撑牢固性检查	支撑是否牢固，有无悬空	正常
129	泵区	压力（差压）变送器	外观检查	1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用（根部阀打开；二次阀的截止阀打开，泄放阀关闭，平衡阀关闭），就地显示清晰，示值准确。 3、配套阀组部件完整、无锈蚀、无泄漏；泄放口朝向合规，避免泄放时伤人；无泄放管时采用丝堵封堵。 4、标牌、检定标签完好。	正常
130	泵区	温度变送器	外观检查	1、安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、套管无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，就地显示清晰，示值准确。 3、标牌、校准标签完好。	正常
131	泵区	主输油泵	泄漏检查	各连接处无跑冒滴漏，成品油管道输油泵机械密封泄漏量在 60 滴/分钟范	正常

				围内，原油管道输油泵机械密封泄漏量在 5 滴/分钟范围内（现场目测检查以泄漏介质不成线、不甩油、不呈雾状视为合格），且渗漏量无明显变化，停机时机械密封应无泄漏。	
132	泵区	主输油泵	管线压力	进出口管线压力仪表读数无波动、正常；	正常
133	泵区	主输油泵	温度检查	现场用测温枪检查泵轴承箱外壳、电机轴承部位、机封冲洗管与泵体连接处表面（也可手摸对比查看）、泵体和电机壳体温度无异常	正常
134	泵区	主输油泵	运行情况	电机内部、泵腔、风扇、轴承箱内部、联轴器、机械密封、机械密封冲洗管节流孔板等部位无异响	正常
135	泵区	主输油泵	油位	检查油试镜润滑油位在 1/2-2/3 范围内，油品无变质，轴承箱恒位油杯液位在 2/3 以上；	正常
136	泵区	主输油泵	外观检查	检查机械密封泄漏液收集腔中无积存液体、异物，且不存在雨水进入引发机械密封报警、联锁风险；泵机组及其零部件应齐全、完整、清洁、无锈蚀，各连结处应紧固；清除紧密间隙、轴承座、电机本体及周围区域的附着粉尘等污物，清洁到位无异常；泵机组相关的阀门、仪器、仪表，无报警故障；目视化标识标牌完好；设备基	正常

				础、支撑完好。	
137	泵区	高低压分界点	标识牌外观检查	标识牌齐全、清晰，标识参数正确。	正常
138	泵区	高低压分界点	账物符合性检查	台账与现场标识一一对应	正常
139	罐区	防火分隔、安全疏散管理措施落实情况	安全疏散设施管理情况	1、疏散指示标志等安全疏散设施被遮挡；2、安全疏散图示缺少、常闭防火门无保持关闭状态的提示；3、消防车通道、安全出口、疏散通道是否通畅；4、安全出口上锁；在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；5、公共区域的外窗上不得安装金属护栏；6、物品摆放妨碍人员安全疏散；7、在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品。	正常
140	罐区	可燃物、火源管理情况	可燃物、火源管理情况	1、违章使用甲、乙类可燃液体、气体做燃料的明火取暖炉具；2、违章使用甲、乙类清洗剂；3、存放样品超过贮存要求；4、盛装可燃液体、气体的密闭容器未采取避免日光照射的措施；5、存在违章吸烟或防爆区域内使用非防爆通讯工具等违反十大禁令的现象，违章进行明火维修和油漆粉刷作业；6、配电设备等电气设备周围堆放可燃物；7、施工现场动用电气设备等明火不符合有关安全要求；8、施工结束后	正常

				未清除遗留火种、可燃杂物，关闭用电设备电源。	
141	罐区	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
142	罐区	防火分隔、安全疏散管理措施落实情况	防火分隔、安全疏散设施状况	1、疏散指示标志损坏或缺少、指示方向错误、无备用电源；2、火灾应急照明损坏或缺少、指示方向错误、无备用电源；3、食堂分隔及加热设施不符合要求（自办食堂单位）；4、防火、防爆、防雷措施未落实。	正常
143	罐区	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常
144	罐区	防火分隔、安全疏散管理措施落实情况	防火堤状况	1、防火堤内是否有杂物、油污、可燃物；2、防火堤局部是否存在沉降或破损；防火堤内侧防火涂料是否完整，无脱落；3、内培土防火堤土层是否完好，无冲沟，无塌陷；4、防火堤内排水设施是否通畅，防火堤内地面、排水沟内是否有积水。	正常

145	罐区	消防设施、器材管理情况	消火栓及其附件	1、室外消火栓扳手或室内消火栓手轮缺失；2、消火栓被遮挡、挤占、埋压；3、消火栓箱内水枪、水带等不齐全；4、消火栓无明显标示；5、水带与消火栓接口连接不匹配、不严密、漏水；6、水枪破损，其密封圈破损或老化，与水带不匹配。	正常
146	罐区	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常
147	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	罐体无异常，罐基础及散水坡完好，无破损、下沉、倾斜现象。	正常
148	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷。	正常
149	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	储罐进出口阀门、人孔、清扫孔等设施应完好，无渗漏。	正常
150	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	储罐扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。	正常
151	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	与储罐管线相连的金属软管、补偿器完好，无渗漏。	正常
152	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	盘梯入口处消除人体静电装置完好，上罐须知醒目。	正常
153	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。	正常

154	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器等无堵塞、凝固或冻结，呼吸阀和液压安全阀要在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。	正常
155	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	罐基础泄漏检查孔无堵塞。	正常
156	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	储罐各孔口连接部位密封完好，无外漏。	正常
157	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	储罐罐底边缘板防水层无破损及腐蚀情况。	正常
158	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	支撑墩紧贴管线或阀门，无悬空。	正常
159	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	金属软管完好，无渗漏、拉伸、扭曲、钢丝断裂等；罐前波纹补偿器的辅助拉杆调整应符合有关规定，留有合理的余量。	正常
160	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	检查盘梯、罐上踏步、罐顶附件是否正常。	正常
161	罐区	泄压罐、混油罐等	外观检查	检查等电位跨接线、防雷装置、液位计等附件是否正常。	正常
162	罐区	泄压罐、混油罐等	罐顶检查	罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。	正常
163	罐区	泄压罐、混油罐等	罐顶检查	透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。	正常
164	罐区	泄压罐、混油罐等	罐顶检查	冬季应定期检查清除呼吸阀阀瓣上的水珠、霜和冰，以防与其阀座间冻结。	正常

				不应出现阀门卡阻、结冻、安全网结冰、堵住呼吸阀的外部孔等情况。	
165	罐区	泄压罐、混油罐等	罐顶检查	检查液压安全阀油位正常、液压油指标合格，检查呼吸阀进出口应无堵塞，液压安全阀、呼吸阀法兰与阻火器法兰连接完好。	正常
166	罐区	泄压罐、混油罐等	罐顶检查	储罐顶通气孔和呼吸阀气体浓度（可燃气体 LEL、CO、H2S、氧含量等）在正常范围内，浓度值为。	正常
167	罐区	泄压罐、混油罐等	罐顶检查	液位计及高低位报警等完好，无异常。	正常
168	罐区	附属安全设施	消防设施	泡沫发生器护罩齐全，罐顶泡沫发生器密封玻璃完好。	正常
169	罐区	附属安全设施	消防设施	消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。	正常
170	罐区	附属安全设施	消防设施	罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。	正常
171	罐区	附属安全设施	消防设施	消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。	正常
172	罐区	附属安全设施	消防设施	消防控制室 24h 值班，消防泵、稳压泵完好并按照公司消防安全管理相关要求定期试运行，消防泵进口阀门常开。	正常

173	罐区	附属安全设施	消防设施	固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口按照公司消防安全管理相关要求定期清理。	正常
174	罐区	排水设施	外观检查	罐区的下水道、排水口、沙井、雨水井、水封井等排水设施的完好情况。	正常
175	罐区	高低压分界点	标识牌外观检查	标识牌齐全、清晰，标识参数正确。	正常
176	罐区	高低压分界点	账物符合性检查	台账与现场标识一一对应	正常
177	罐区	能量隔离与锁定管理	外观检查	现场锁具无锈蚀、污物；缆锁、铅封完好、无断裂，锁具锁定或铅封有效，危险警示牌及锁具标识齐全完好。	正常
178	罐区	能量隔离与锁定管理	外观检查	锁具数量符合锁具配备标准，锁具规格一致且均编号，钥匙牌标识齐全，主用钥匙插在锁上，备用钥匙单独存放，	正常
179	站控室	照明	照明设施是否完好	完好	正常
180	站控室	照明	应急照明设备设施功能完好	完好	正常
181	站控室	站控机	检查检测仪表显示值与现场工艺参数是否相符（主要看进出站压力）	站控机显示数值和现场一样；输油泵机组运行状态正确，阀位正确，进出口压力正确；核对下载计量配套仪表温压变及流量参数正常；UPS 参数输出 ABC 相电压 220V 左右；正、负组电池电压相似；流量计算机参数中声速偏	正常

				差值小于千分之二；电压配电盘参数中三相供电电压偏差为标称电压的±7%，220V 单相供电电压偏差为标称电压的+7%，-10%	
182	站控室	站控机	系统时间校准	系统时间与 SCADA 系统标准时间校对是否一致（相差不超过 30s）	正常
183	站控室	站控机	检查第三方通讯的状态指示是否正常（主要看 PLC 通讯是否正常）	第三方通讯的数据未出现绿底；站控机系统配置图中通道通讯状态绿色为正常	正常
184	站控室	站控机	检查是否有报警信息和报警信息的内容	报警信息与现场工艺流程一致；无异常报警信息	正常
185	站控室	站控机	检查计量系统参数	温度、压力、流量与实际相符	正常
186	站控室	工业电视	图像质量及控制检查	图像清晰，无干扰、无马赛克，图像切换、摄像机水平垂直转动正常。	正常
187	站控室	工业电视	图像录制、回放质量检查	每路监控图像存储时间不少于 90 天，存储图像的质量不低于 1080P。	正常
188	站控室	工业电视	电动变焦镜头	变焦平稳，图像清晰	正常
189	站控室	工业电视	监控有无异物遮挡	每路摄像机所监控的周界入侵报警区域应无树木遮挡，如有遮挡应及时清除。	正常
190	站控室	微机综保系统	微机综保系统参数和报警历史记录功能是否正常	运行状态、显示参数正确，历史记录功能正常	正常
191	站控室	感温感烟探测器	外观检查	外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示	正常

				灯 2S 闪烁一次	
192	站控室	操作台	物品摆放检查	物品摆放定位放置，禁止出现规定外的物品	正常
193	站控室	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常
194	站控室	消防设施、器材管理情况	其他器材	1、消防沙箱内缺少铜锹、沙袋，消防沙被雨水浸湿或不足；2、消防管线及其阀门渗水，法兰紧固螺栓不齐或未拧紧；3、消防管线的阀门启闭状态错误；4、灭火毯缺失、损坏；罐顶泡沫发生器锈蚀，密封玻璃和零部件缺失或不完整；5、火灾报警器故障（如有则保留）。	正常
195	站控室	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常
196	站控室	防火分隔、安全疏散管理措施落实情况	防火分隔、安全疏散设施状况	1、疏散指示标志损坏或缺少、指示方向错误、无备用电源；2、火灾应急照明损坏或缺少、指示方向错误、无备	正常

				用电源；3、食堂分隔及加热设施不符合要求（自办食堂单位）；4、防火、防爆、防雷措施未落实。	
197	站控室	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
198	站控室	电气防火措施落实情况	电气线路设备状况	1、开关安装在可燃材料上；2、插座安装在可燃材料上；3、配电箱安装在可燃材料、壳体未采用 A 级材料；4、照明、电热器备的高温部未采取不燃材料隔热措施；5、采取铜线、铝线代替保险丝；6、电气线路敷设未采取防火保护措施；7、防爆、潮湿场所电气设备不符合安全要求。	正常
199	站控室	电气防火措施落实情况	电气防火管理情况	1、电器设备安装、维修人员不具备电工资格；2、私接电气线路；3、增加用电负荷未办理变更、审核（批）手续；4、违章进行设备检修和电气焊作业；5、违章使用具有火灾危险性的电热器具。	正常
200	站控室	防火分隔、安全疏散管理措施落实情况	安全疏散设施管理情况	1、疏散指示标志等安全疏散设施被遮挡；2、安全疏散图示缺少、常闭防火门无保持关闭状态的提示；3、消防车通道、安全出口、疏散通道是否通畅；4、安全出口上锁；在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；	正常

				5、公共区域的外窗上不得安装金属护栏；6、物品摆放妨碍人员安全疏散；7、在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品。	
201	危废间	照明	照明设施是否完好	完好	正常
202	危废间	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
203	危废间	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常
204	危废间	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常
205	危废间	排风风机检查	运行情况检查	手动测试正常	正常
206	危废间	排风风机检查	阀门前后隔离阀门开关状态	前后隔离阀应全部打开	正常
207	危废间	排风风机检查	外漏检查	无外漏	正常

208	危废间	危废间	环境正常	1、通风良好，门、窗、照明应完好，房顶及室内无渗水、漏油、被水淹等异常情况，设备清洁。	正常
209	润滑油间	照明	照明设施是否完好	完好	正常
210	润滑油间	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
211	润滑油间	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常
212	润滑油间	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常
213	润滑油间	排风风机检查	运行情况检查	手动测试正常	正常
214	润滑油间	排风风机检查	阀门前后隔离阀门开关状态	前后隔离阀应全部打开	正常
215	润滑油间	排风风机检查	外漏检查	无外漏	正常
216	润滑油间	润滑油间	环境正常	1、通风良好，门、窗、照明应完好，房顶及室内无渗水、漏油、被水淹等	正常

				异常情况，设备清洁。	
217	通讯机房	照明	照明设施是否完好	完好	正常
218	通讯机房	照明	应急照明设备设施功能完好	完好	正常
219	通讯机房	感温感烟探测器	外观检查	外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯 2S 闪烁一次	正常
220	通讯机房	光传输机柜	光通信机柜运行指示灯状态、单板运行指示灯状态、风扇运行状态	光通信机柜运行指示灯绿色正常、单板运行指示灯状态正常（板位 7、11、16、18 为有配置无业务，SRV 灯为黄色）、风扇运行正常	正常
221	通讯机房	工业电视机柜	检查 DVR 设备的工作状态	4 个指示灯蓝色常亮	正常
222	通讯机房	工业电视机柜	检查工业电视交换机的工作状态	电源指示灯常亮，网线接口灯绿色常亮	正常
223	通讯机房	工业电视机柜	检查磁盘阵列的工作状态	12 块磁盘的运行灯绿闪，磁盘阵列电源灯绿色灯常亮	正常
224	通讯机房	工业电视机柜	检查视频服务器的工作状态	电源指示灯常亮，RUN 灯绿色闪烁	正常
225	通讯机房	辅助生产网机柜	查看各指示灯	各指示灯正常	正常
226	通讯机房	辅助生产网机柜	检查路由器的工作状态	电源指示灯常亮	正常
227	通讯机房	通信电源柜	检查各高频开关电源单体设备输出电压、电流是否正常	各站光通信设备配置的单板所耗功率与高频开关电源输出电流、电压是否	正常

				相符	
228	通讯机房	恒电位仪柜	恒电位仪面板参数	恒电位仪运行正常，参数显示正常，且处于正常范围	正常
229	通讯机房	恒电位仪柜	电位传送器	运行正常，显示参数正常，且处于正常范围	正常
230	通讯机房	恒电位仪柜	计算机采集数据	显示正常，且与电位传送器显示值一致	正常
231	通讯机房	光纤预警设备	设备完整性检查。	1. 现场检查设备电源指示灯常绿、网口指示灯闪烁正常。 2. 检查设备端口光纤绑扎整齐、标签无遗漏、朝向一致，规格颜色统一。	正常
232	通讯机房	光纤预警设备	系统功能性测试。	登录系统，查看设备状态是否正常。	正常
233	通讯机房	生产网机柜	检查以太网交换机的工作状态	电源指示灯常亮，网线接口灯绿色常亮	正常
234	通讯机房	生产网机柜	检查路由器的工作状态	电源指示灯常亮	正常
235	通讯机房	生产网机柜	系统时间校准	校对系统时间与北京时间是否一致（相差不超过 30s）	正常
236	通讯机房	可燃气体探测报警系统	外观检查	1、可燃气体探测器安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，示值应在合理范围，没有未复位的报警。可燃气体探头在检定有效期内。	正常

237	通讯机房	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
238	通讯机房	电气防火措施落实情况	电气线路设备状况	1、开关安装在可燃材料上；2、插座安装在可燃材料上；3、配电箱安装在可燃材料、壳体未采用 A 级材料；4、照明、电热器备的高温部未采取不燃材料隔热措施；5、采取铜线、铝线代替保险丝；6、电气线路敷设未采取防火保护措施；7、防爆、潮湿场所电气设备不符合安全要求。	正常
239	通讯机房	电气防火措施落实情况	电气防火管理情况	1、电器设备安装、维修人员不具备电工资格；2、私接电气线路；3、增加用电负荷未办理变更、审核（批）手续；4、违章进行设备检修和电气焊作业；5、违章使用具有火灾危险性的电热器具。	正常
240	通讯机房	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常
241	通讯机房	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题	正常

				题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	
242	配电间	照明	照明设施是否完好	完好	正常
243	配电间	感温感烟探测器	外观检查	外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯 2S 闪烁一次	正常
244	配电间	室内环境	空调运行正常、环境温湿度正常	1、室门、窗、照明应完好，房屋不漏水，室内温度 10℃—30℃间，相对湿度 40%-70%，有防止小动物进入措施，无小动物进入室内迹象。 2、设备清洁；无异声、无异味 3、盘柜的固定及接地应可靠，盘柜漆层完好； 4、柜内电器元件应齐全完好；	正常
245	配电间	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常
246	配电间	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常

247	配电间	电气防火措施落实情况	电气防火管理情况	1、电器设备安装、维修人员不具备电工资格；2、私接电气线路；3、增加用电负荷未办理变更、审核（批）手续；4、违章进行设备检修和电气焊作业；5、违章使用具有火灾危险性的电热器具。	正常
248	配电间	电气防火措施落实情况	电气线路设备状况	1、开关安装在可燃材料上；2、插座安装在可燃材料上；3、配电箱安装在可燃材料、壳体未采用 A 级材料；4、照明、电热器备的高温部未采取不燃材料隔热措施；5、采取铜线、铝线代替保险丝；6、电气线路敷设未采取防火保护措施；7、防爆、潮湿场所电气设备不符合安全要求。	正常
249	配电间	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
250	配电间	低压配电装置	运行情况检查	1、各种电流电压等仪表、指示灯显示正常，开关位置是否正确； 2、无报警信息； 3、开关无跳闸。 4、电力工具柜运行正常、温湿度控制正常 5、绝缘劳保在有效期内	正常
251	配电间	低压配电装置	外观检查	1、配电箱箱体完好，外观无破损、锈蚀、有无变形，设备清洁；无发热、	正常

				烧灼现象，无异声、无异味； 2、回路标识正确清晰； 3、设备接地完好。	
252	配电间	直流屏柜	运行情况检查	无灯光、声响报警，风扇运行正常， 检查设备系统记录有无异常。	正常
253	配电间	直流屏柜	交流输入、直流输出母线电压 检查	交流输入、直流输出母线电压正常；	正常
254	配电间	直流屏柜	监控数据上传通讯检查	监控数据上传通讯正常。	正常
255	配电间	同步通信柜	监控数据上传通讯检查	监控数据上传通讯正常。	正常
256	配电间	蓄电池柜	运行情况	电池检测仪无报警 蓄电池无鼓肚、漏液，腐蚀、无放电 声。蓄电池温度正常。蓄电池接线无 松动、腐蚀；	正常
257	配电间	综保系统	环境	室内温度正常，无异味，有防止小动 物进入措施。设备清洁；	正常
258	配电间	综保系统	工作站	检查装置通讯正常况、监控终端的数 据刷新、无异常报警。	正常
259	配电间	外电电源	电压、频率、功率因数	1、频率在 $50 \pm 0.2\text{Hz}$ 内。 2、35kV 及以上供电电压正负偏差绝对 值之和不超过标称电压的 10%，20kV 及以下三相供电电压偏差为标称电压 的 $\pm 7\%$ ，220V 单相供电电压偏差为标 称电压的 $+7\%$ ， -10% 。 3、功率因数为 $0.9 \sim 0.99$	正常

				4、总负荷电流没有过载。	
260	配电间	10kV 开关柜	运行情况检查	1、各种电流电压等仪表、带电显示装置、温湿度检测装置显示正常； 2、断路器开关位置正确，选择开关、机械操作把手投切位置是否准确，正常 3、有无报警信息； 4、无功补偿系统正常； 5、盘柜及元器件标识清晰、正确； 6、保护连接片正确。	正常
261	配电间	10kV 开关柜	配电室安全, 防火工具完备, 有效	完好	正常
262	配电间	电容补充装置	运行情况检查	1、各种电流电压等仪表、指示灯显示正常，开关位置是否正确； 2、无报警信息； 3、开关无跳闸。 4、电力工具柜运行正常、温湿度控制正常 5、绝缘劳保在有效期内	正常
263	配电间	电容补充装置	外观检查	1、配电箱箱体完好，外观无破损、锈蚀、有无变形，设备清洁；无发热、烧灼现象，无异声、无异味； 2、回路标识正确清晰； 3、设备接地完好。	正常
264	配电间	变频装置	运行情况检查	1、各种电流电压等仪表、指示灯显示正常，开关位置是否正确；	正常

				2、无报警信息； 3、开关无跳闸。 4、电力工具柜运行正常、温湿度控制正常 5、绝缘劳保在有效期内	
265	配电间	变频装置	外观检查	1、装置完好，外观无破损、锈蚀、有无变形，设备清洁；无发热、烧灼现象，无异响、无异味； 2、回路标识正确清晰； 3、设备接地完好。	正常
266	配电间	变压器外观	外观检查	变压器室通风良好，变压器室的门、窗、照明应完好，房屋不漏水，室内温度 10℃—30℃间，相对湿度 40%—70%，有防止小动物进入措施；设备清洁；	正常
267	变压器室	照明	照明设施是否完好	完好	正常
268	变压器室	感温感烟探测器	外观检查	外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯 2S 闪烁一次	正常
269	变压器室	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
270	变压器室	电气防火措施落实情况	电气线路设备状况	1、开关安装在可燃材料上；2、插座安装在可燃材料上；3、配电箱安装在可燃材料、壳体未采用 A 级材料；4、	正常

				照明、电热器备的高温部未采取不燃材料隔热措施；5、采取铜线、铝线代替保险丝；6、电气线路敷设未采取防火保护措施；7、防爆、潮湿场所电气设备不符合安全要求。	
271	变压器室	电气防火措施落实情况	电气防火管理情况	1、电器设备安装、维修人员不具备电工资格；2、私接电气线路；3、增加用电负荷未办理变更、审核（批）手续；4、违章进行设备检修和电气焊作业；5、违章使用具有火灾危险性的电热器具。	正常
272	变压器室	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常
273	变压器室	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常
274	变压器室	变压器外观	外观检查	变压器室通风良好，变压器室的门、窗、照明应完好，房屋不漏水，室内温度 10℃—30℃ 间，相对湿度 40%—70%，有防止小动物进入措施；设备清	正常

				洁；	
275	变压器室	干式变压器	外观检查	变压器室通风良好，变压器室的门、窗、照明应完好，房屋不漏水，温度正常，有防止小动物进入措施；	正常
276	变压器室	干式变压器	运行情况	变压器无异常声响、无异味；变压器外表应无裂痕、无异物；综保后台或高低压柜上电流电压显示正常。温控器温度指示正常，无报警；风冷装置正常。	正常
277	应急仓库	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
278	应急仓库	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常
279	应急仓库	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常
280	应急仓库	站场周边	安全间距范围内有无违章建构筑物、明火、易燃物等危及站	安全间距范围内无违章建构筑物、明火、易燃物等危及站场安全的行为或	正常

			场安全的行为或现象	现象	
281	应急仓库	站场门口及进站道路	目视	“进站安全须知、十大禁令、站区平面布置及风险分级四色图、职业病危害因素检测公告牌”标识齐全，内容正确；重大危险源还应设置安全风险公告和承诺牌；	正常
282	应急仓库	工具间	工具备件盘点	账物相符，且符合配置标准	正常
283	应急仓库	应急物资	应急物资盘点	账物相符，且符合配置标准	正常
284	应急仓库	站内安全目视标识牌	外观检查	各类标识牌符合集团公司安全目视形象标准化及设备设施标准化手册的要求。	正常
285	PLC 机房	照明	照明设施是否完好	完好	正常
286	PLC 机房	照明	应急照明设备设施功能完好	完好	正常
287	PLC 机房	感温感烟探测器	外观检查	外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯 2S 闪烁一次	正常
288	PLC 机房	PLC 机柜	检查 PLC 上 CPU 模板的电池指示灯的状态	POWER 指示灯绿色常亮。	正常
289	PLC 机房	PLC 机柜	检查 PLC 机柜 CPU 模块的工作状态	正常状态下 RUN、OK 灯绿色常亮，BAT 灯不亮，FORCE、RS232 灯不亮；钥匙打到 RUN 位置。主 CPU 模块 I/O 灯绿色常亮，备用 CPU 模块 I/O 灯不亮。	正常

290	PLC 机房	PLC 机柜	检查 PLC 机柜冗余模块的工作状态	正常状态下 OK 指示灯常亮，COM 指示灯绿闪，显示窗显示 PRIN 的为主 CPU，PRI 指示灯绿色常亮。备用 CPU 会显示 SYNC，PRI 指示灯常灭。	正常
291	PLC 机房	PLC 机柜	检查 24V 供电模块的工作状态	正常情况下，24VDC 电源转换器的 DC OK 灯常亮。	正常
292	PLC 机房	PLC 机柜	检查在用浪涌保护器的工作状态	指示灯常绿	正常
293	PLC 机房	PLC 机柜	检查 I/O 模块的工作状态	DO 模块中 OK 指示灯绿色常亮，FUSE 灯不亮，ST(状态灯)有输出时，对应的通道亮黄灯；DI 模块中 OK 指示灯绿色常亮，ST(状态灯)有输入时，对应的通道亮黄灯；AO、AI 模块中 OK 灯绿色常亮，CAL 灯不亮	正常
294	PLC 机房	PLC 机柜	检查控制网模块的工作状态	A、B 及 OK 灯，正常状态下三个灯都应常亮，显示器显示 OK	正常
295	PLC 机房	PLC 机柜	检查以太网模块模块的工作状态	LINK 灯绿色常亮或绿闪；NET 灯常绿的为主模块，绿闪的为备用以太网模块；OK 指示灯绿色常绿	正常
296	PLC 机房	PLC 机柜	检查冗余模块电源模块的工作状态	正常情况下，Power 指示灯常绿，Non-red 指示灯不亮	正常
297	PLC 机房	PLC 机柜	检查 ABC 协议转换模块的工作状态	正常情况下，1-5 号指示灯常绿，6 号指示灯绿闪。	正常
298	PLC 机房	服务器机柜	检查路由器的的工作状态	TEMP PWR FAN STAT 灯常亮	正常

299	PLC 机房	服务器机柜	检查串口服务器的工作状态	系统指示灯常亮，对应串口服务器的接口指示灯闪烁	正常
300	PLC 机房	服务器机柜	检查 Hiroshima 交换机的工作状态	power 绿灯常亮，run 绿灯常亮，RM 红灯常亮；其他各介质模块工作状态：power 绿灯常亮，各通讯端口对应指示灯绿闪	正常
301	PLC 机房	服务器机柜	检查通讯服务器主机的工作状态	两台服务器都处于开机状态，指示灯常亮	正常
302	PLC 机房	服务器机柜	检查 485 通讯分配器工作状态	在用信号分配器 PR 灯红色常亮（power），P0、P1、P2 信号灯绿闪时，代表现场设备有信号传入	正常
303	PLC 机房	流量计算机机柜	检查流量计算机显示值	压力和温度值应与现场一致。正常工作状态不用替代值	正常
304	PLC 机房	流量计算机机柜	检查流量计算机的 I/O 板工作状态	I/O 板的红灯和绿灯应该交替快速闪烁	正常
305	PLC 机房	流量计算机机柜	检查流量计算机的报警	无异常报警	正常
306	PLC 机房	流量计算机机柜	流量计算机在用压力	压力与实际相符	正常
307	PLC 机房	流量计算机机柜	流量计算机在用温度	温度与实际相符	正常
308	PLC 机房	流量计算机机柜	检查流量计算机显示值	压力和温度值应与现场一致；在用气质组分与下发组分值一致；正常工作状态不用替代值	正常
309	PLC 机房	流量计算机机柜	流量计算机显示面板	系统时间与 SCADA 系统时间校对是否一致（相差不超过 30s）	正常

310	PLC 机房	流量计算机机柜	外观检查	机柜外壳接地应良好，柜内应清洁、无灰尘；内外部和附属组件应安装牢固，无破损、变形、受潮、锈蚀等缺陷	正常
311	PLC 机房	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常
312	PLC 机房	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常
313	PLC 机房	电气防火措施落实情况	电气防火管理情况	1、电器设备安装、维修人员不具备电工资格；2、私接电气线路；3、增加用电负荷未办理变更、审核（批）手续；4、违章进行设备检修和电气焊作业；5、违章使用具有火灾危险性的电热器具。	正常
314	PLC 机房	电气防火措施落实情况	电气线路设备状况	1、开关安装在可燃材料上；2、插座安装在可燃材料上；3、配电箱安装在可燃材料、壳体未采用 A 级材料；4、照明、电热器备的高温部未采取不燃材料隔热措施；5、采取铜线、铝线代	正常

				替保险丝；6、电气线路敷设未采取防火保护措施；7、防爆、潮湿场所电气设备不符合安全要求。	
315	PLC 机房	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
316	UPS 室	照明	照明设施是否完好	完好	正常
317	UPS 室	照明	应急照明设备设施功能完好	完好	正常
318	UPS 室	通风	通风	防爆轴流风机是否完好	正常
319	UPS 室	感温感烟探测器	外观检查	外观检查有误损坏、运行是否正常、有无报警或故障指示，红色运行指示灯 2S 闪烁一次	正常
320	UPS 室	室内环境	空调运行正常、环境温湿度正常	1、室门、窗、照明应完好，房屋不漏水，室内温度 10℃—30℃间，相对湿度 40%—70%，有防止小动物进入措施，无小动物进入室内迹象。 2、设备清洁；无异声、无异味 3、盘柜的固定及接地应可靠，盘柜漆层完好； 4、柜内电器元件应齐全完好；	正常
321	UPS 室	UPS 控制机柜	运行情况检查	无灯光、声响报警，UPS 风扇运行正常，检查设备系统记录有无异常。	正常
322	UPS 室	UPS 控制机柜	直流母线接地检查	直流母线无接地；	正常

323	UPS 室	UPS 控制机柜	交流输入、直流输出母线电压检查	交流输入、直流输出母线电压正常；	正常
324	UPS 室	UPS 控制机柜	监控数据上传通讯检查	监控数据上传通讯正常。	正常
325	UPS 室	UPS 控制机柜	系统时间校准	校对系统时间与北京时间是否一致（相差不超过 30s）	正常
326	UPS 室	UPS 蓄电池	环境正常	蓄电池室通风良好，温湿度保持在摄氏 20°C-30°C 和 40%-70%之间；门、窗、照明应完好，房屋不漏水，无异常声响、异味，有防止小动物进入措施；设备清洁	正常
327	UPS 室	UPS 蓄电池	运行情况	电池检测仪无报警 蓄电池无鼓肚、漏液，腐蚀、无放电声。蓄电池温度正常。蓄电池接线无松动、腐蚀；	正常
328	UPS 室	可燃气体探测报警系统	外观检查	1、可燃气体探测器安装牢靠，本体密封良好，本体及连接件无锈蚀、无泄漏，备用进线口应用防爆丝堵封堵。 2、正常投用，示值应在合理范围，没有未复位的报警。可燃气体探头在检定有效期内。	正常
329	UPS 室	消防设施、器材管理情况	灭火器	1、灭火器选型不当；2、灭火器被挪作他用、埋压；3、未按指定位置摆放；4、灭火器压力不足或称重下降超标。	正常
330	UPS 室	电气防火措施落实情况	电气线路设备状况	1、开关安装在可燃材料上；2、插座安装在可燃材料上；3、配电箱安装在	正常

				可燃材料、壳体未采用 A 级材料；4、照明、电热器备的高温部未采取不燃材料隔热措施；5、采取铜线、铝线代替保险丝；6、电气线路敷设未采取防火保护措施；7、防爆、潮湿场所电气设备不符合安全要求。	
331	UPS 室	电气防火措施落实情况	电气防火管理情况	1、电器设备安装、维修人员不具备电工资格；2、私接电气线路；3、增加用电负荷未办理变更、审核（批）手续；4、违章进行设备检修和电气焊作业；5、违章使用具有火灾危险性的电热器具。	正常
332	UPS 室	防火巡查和火灾隐患整改情况	火灾隐患整改	1、火灾隐患底数不清、责任不明、整治超过时限；2、应立即整改的火灾隐患没有立即整改；3、被政府通报限期改正的火灾隐患，未及时向公安消防部门报送整改情况复函和销项；4、未及时报告隐患整改进展情况；未制定并落实整改期间的防范措施。	正常
333	UPS 室	防火巡查和火灾隐患整改情况	防火巡查	1、巡查频次不足；2、巡查部位、内容不全；3、未填写巡查记录；发现问题未及时报告；4、发现问题未采取相应防范措施。	正常

事件记录

序号	问题记录	记录状态	异常发现时间	填报人
----	------	------	--------	-----