设备维修记录

1.设备信息				
设备规格	GMP35-80	设备分类	泵	
设备位号	n000001	设备单位	台	1
设备供应商	川源泵浦			1
设备图片				填 写
2.维修信息				
维修单号	P20130702-001	创建时间	2013-07-02	採
填单人	乐永	维修日期	2013-07-02	:
维修内容	屏幕			
故障描述	屏幕破			

ecoBio

宜态科环保技术 (苏州) 有限公司



设备维修记录

1.设备信息				
设备规格	GMP35-80	设备分类	泵	
设备位号	n000001	设备单位	台	
设备供应商	川源泵浦			
设备图片				·····································
2.维修信息		_		
维修单号	P20130702-001	创建时间	2013-07-02	课 :
填单人	乐永	维修日期	2013-07-02	:
维修内容	屏幕			
故障描述	屏幕破			

