

CIUDAD :		URB LIBANO 2000		ACTA:		1500				
NO. ORDEN		CODIGO O/S		TIPO O/S		NIC		TIPO CLIENTE		
-41741		TO502		RECONEXIÓN		1116203		COMERCIAL		
USUARIO / CLIENTE				DIRECCION		BARRIO		GEOLOCALIZACION		
SANTIAGO MARTINEZ RIEDA				CR 35 # CL 34 - 35 TORR 1 APTO 811 F9383		URB LIBANO 2000		5.2018647,-73.1224136		
M.T.	C.T.	CARGA CONTRATADA		TECNICO			FECHA		HORA INI	HORA FIN
MT02	CT01			USUARI DE PRUEBAS 1000008 PRUEBAS 1000008			04/07/2024		16.52	17.16

DATOS DEL MEDIDOR ENCONTRADO EN EL INMUEBLE			
ID	ORDEN	MEDIDOR	LECTURA
29821	-41741		123

SELLOS				
ID ORDEN	SERIE	ID TIPO OP	TIPO OPERACION	OBSERVACIÓN
29821		532	Retiro	SELLO VERDE INSERTO ROTOSEAL SIN PINZA

NOTA: En caso de detectarse una(s) irregularidad(es), esta acta se constituye en una prueba documental de lo encontrado en sus instalaciones, por lo cual procede como tal ante el cliente o usuario del servicio de energía eléctrica.

Señor suscriptor, usuario y/o propietario, con la firma del presente acta queda notificado que el uso indebido del servicio, la adulteración o manipulación y la reconexión sin autorización por fuera del equipo de medida, se constituye en el delito de "defraudación de fluidos" (artículo 256 del código penal).

IMPORTANTE: favor acercarse a la oficina comercial de la empresa para gestionar su reconexión. Si la suspensión o corte fueron imputables a usted, deberá eliminar su causa y pagar la deuda, los intereses por mora, los cargos de reconexión e instalación y todos los gastos que demande el cobro prejudicial o judicial en el evento que sea necesario.

TRABAJOS EJECUTADOS	
ITEM	DESCRIPCION
31	Éxito - Cliente autoreconectado
31-59	CLIENTE AUTORECONECTADO

MATERIAL INSTALADO			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
3	1458484	TORNILLO AC.GALVANIZ.C.T.5/8X3	1
5	1458525	CABLE TRENZA-TRIPLEX 4/0AAC-4/0AAAC BT	1
8	1458530	CUCHILLA SECCIONADORA PARA SXS 36 KV	1

CONTROL OPERACIONAL	
Los residuos generados en la actividad ejecutadas han sido recolectados y retirados del area de instalacion evitando su dispersion en el sitio	SI
Los residuos que les aplica devolucion en los Almacenes/ Centro de acopio de AIR-E S.A.S E.S.P. han sido debidamente clasificados (Residuos peligrosos, empaques, quimicos, electronicos) separados de los Residuos No Peligrsos (papel, empaques de carton, vidrio)	SI
Se demuestra orden y aseo en el area intervenida, exenta de sobrantes o residuos generados en la operación	SI
Se han recibido quejas por el inadecuado manejo de residuos de la comunidad por actuaciones del Asociado Comercial / Suministrado	SI

OBSERVACIONES	
Orden: 29821, fecha: 04-JUL-24, acta: 1500, tecnico: usuari de pruebas 1000008 pruebas 1000008, atendio: nombre persona que atiende, medidor: , lectura: 123, ct: CT01, mt: Mt02, otros: VS: observacion numero dos B, con foto B, accion vs; VM: observacion numero tres C, con foto C, accion vm; MDV: observacion numero seis F, con foto F, accion MDV; RI: observacion numero cinco E, con foto E, accion RI	

SOPORTE FOTOGRAFICO

CUESTIONARIO_FOTO




CUESTIONARIO_FOTO




GESTION_FOTO



ACCION_VS



ACCION_VM




ACCION_RI



ACCION_MDV




FIRMAS

Nombre:	NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE
Firma:	
Identific:	1234567
	USUARIO

Nombre:	USUARI DE PRUEBAS 1000008 PRUEBAS 1000008
Firma:	
Identific:	1000008
	TECNICO

Nombre:	NOMBRE DEL TESTIGO
Firma:	
Identific:	9876543
	TESTIGO

Nombre:	NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE
Firma:	
Identific:	1234567
	PARTICULAR