

CIUDAD :		LAS MALVINAS		ACTA:		1501		
NO. ORDEN		CODIGO O/S	TIPO O/S		NIC		TIPO CLIENTE	
104460424		TO502	RECONEXIÓN		6530815		COMERCIAL	
USUARIO / CLIENTE			DIRECCION		BARRIO		GEOLOCALIZACION	
WILLIAM JOSE MONTENEGRO DE LA CRUZ			CR 23C # CL 29C - 3 APTO 201 AV5852		LAS MALVINAS		5.2018627,-73.1224135	
M.T.	C.T.	CARGA CONTRATADA	TECNICO			FECHA	HORA INI	HORA FIN
MT4	CT3		USUARI DE PRUEBAS 1000008 PRUEBAS 1000008			05/07/2024	11.15	11.33

DATOS DEL MEDIDOR ENCONTRADO EN EL INMUEBLE			
ID	ORDEN	MEDIDOR	LECTURA
29761	104460424	12341302	25

SELLOS				
ID ORDEN	SERIE	ID TIPO OP	TIPO OPERACION	OBSERVACIÓN
29761		532	Retiro	SELLO ROJO PARA SUSPENSIÓN

NOTA: En caso de detectarse una(s) irregularidad(es), esta acta se constituye en una prueba documental de lo encontrado en sus instalaciones, por lo cual procede como tal ante el cliente o usuario del servicio de energía eléctrica.

Señor suscriptor, usuario y/o propietario, con la firma del presente acta queda notificado que el uso indebido del servicio, la adulteración o manipulación y la reconexión sin autorización por fuera del equipo de medida, se constituye en el delito de "defraudación de fluidos" (artículo 256 del código penal).

IMPORTANTE: favor acercarse a la oficina comercial de la empresa para gestionar su reconexión. Si la suspensión o corte fueron imputables a usted, deberá eliminar su causa y pagar la deuda, los intereses por mora, los cargos de reconexión e instalación y todos los gastos que demande el cobro prejudicial o judicial en el evento que sea necesario.

TRABAJOS EJECUTADOS	
ITEM	DESCRIPCION
10	Éxito - Reconexión red aerea
10-12	RECONEXIÓN RED AEREA

MATERIAL INSTALADO			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
6	1458526	CABLE TRENZA-CUADRUPLIX 4/0AAC4/0AAAC BT	1

CONTROL OPERACIONAL	
Los residuos generados en la actividad ejecutadas han sido recolectados y retirados del area de instalacion evitando su dispersion en el sitio	SI
Los residuos que les aplica devolucion en los Almacenes/ Centro de acopio de AIR-E S.A.S E.S.P. han sido debidamente clasificados (Residuos peligrosos, empaques, quimicos, electronicos) separados de los Residuos No Peligrsos (papel, empaques de carton, vidrio)	SI
Se demuestra orden y aseo en el area intervenida, exenta de sobrantes o residuos generados en la operación	SI
Se han recibido quejas por el inadecuado manejo de residuos de la comunidad por actuaciones del Asociado Comercial / Suministrado	SI

OBSERVACIONES	
Orden: 29761, fecha: 05-JUL-24, acta: 1501, tecnico: usuari de pruebas 1000008 pruebas 1000008, atendio: persona que atiende nombre completo, medidor: 12341302, lectura: 25, ct: ct3, mt: mt4, otros: VS: observacion numero dos B, con foto B, accion vs; VM: observacion numero tres C, con foto C, accion vm ; MDV: observacion numero seis F, con foto F, accion MDV; RI: observacion numero cinco E, con foto E, accion RI	

SOPORTE FOTOGRAFICO

CUESTIONARIO\_FOTO




CUESTIONARIO\_FOTO



GESTION\_FOTO




ACCION\_VS





ACCION\_VM




ACCION\_RI



ACCION\_MDV




FIRMAS

Nombre:	PERSONA QUE ATIENDE NOMBRE COMPLETO
Firma:	
Identific:	Sin Identificacion
	USUARIO

Nombre:	USUARI DE PRUEBAS 1000008 PRUEBAS 1000008
Firma:	
Identific:	1000008
	TECNICO

Nombre:	TESTIGO NOMBRE COMPLETO
Firma:	
Identific:	546789
	TESTIGO

Nombre:	PERSONA QUE ATIENDE NOMBRE COMPLETO
Firma:	
Identific:	Sin Identificacion
	PARTICULAR