

CIUDAD		BARRANQUILLA		Acta No.	98763957
No. ORDEN	CODIGO O/S	TIPO O/S		NIC	TIPO CLIENTE
98763957	TO501	SUSPENSI?N DEL SERVICIO MD		7539762	RESIDENCIAL ; ESTRATO 4
USUARIO / CLIENTE		DIRECCION		BARRIO	GEOLOCALIZACION
TOZCANA EDIF		TR 44 CL 100 - 82 TO 7 APTO 228 O4569		EL TABOR	11.0076996,-74.83539
M.T.	C.T.	CARGA CONTRATADA	TECNICO		FECHA
		6 VA	JAIME ALBERTO DONADO RIVERO		2024-02-01
					HORA INIC
					16:38:47
					HORA FIN
					16:40:34

DATOS DEL MEDIDOR ENCONTRADO EN EL INMUEBLE	
NUMERO	LECTURA
48008994-M	0

ENCONTRADOS		SELLOS		
UBICACION		INSTALADOS		
SERIE		SERIE	TIPO	OBSERVACION
OBSERVACIONES:				
MEDIDOR ENVIADO A LABORATORIO		NO		

NOTA: En caso de detectarse una(s) irregularidad(es), esta acta se constituye en una prueba documental de lo encontrado en sus instalaciones, por lo cual procede como tal ante el cliente o usuario del servicio de energía eléctrica.

Señor suscriptor, usuario y/o propietario, con la firma del presente acta queda notificado que el uso indebido del servicio, la adulteración o manipulación y la reconexión sin autorización por fuera del equipo de medida, se constituye en el delito de 'defraudación de fluidos' (artículo 256 del código penal).

IMPORTANTE: favor acercarse a la oficina comercial de la empresa para gestionar su reconexión. Si la suspensión o corte fueron imputables a usted, deberá eliminar su causa y pagar la deuda, los intereses por mora, los cargos de reconexión e instalación y todos los gastos que demande el cobro prejudicial o judicial en el evento que sea necesario.

TRABAJOS EJECUTADOS			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	COBRABLE
1	AV094	X VERIF. DATOS SUMINISTROTPOS	
2	AV071	X VERIF. DATOS MEDIDORTPOS	
3	AV074	X TOMA DE LECTURA (TODO)TPOS	
4	ON201	CLIENTE HA CANCELADO	

CONTROL OPERACIONAL	
Los residuos generados en las actividades ejecutadas han sido recolectados y retirados del área de instalación evitando su dispersión en el sitio.	NO
Los residuos que les aplica devolución en los Almacenes / Centro de acopio de AIR-E S.A.S E.S.P. han sido debidamente clasificados (Residuos peligrosos, empaques químicos, electrónicos) separados de los Residuos No Peligrosos (papel,empaques de cartón, vidrio)	NO
Se demuestra orden y aseo en el área intervenida , exenta de sobrantes o residuos generados en la operación.	NO
Se han recibido quejas por el inadecuado manejo de residuos de la comunidad por actuaciones del Asociado Comercial / Suministrados.	NO

OBSERVACIONES
VS: FECHA: 01/02/2024 16:38:47 ACTA: 98763957 TECNICO: JAIME ALBERTO DONADO RIVERO; PREDIO: Ocupado - Con energía; ATENDIÓ: Adolfo ; ; VM: MEDIDOR # 48008994-MC949 LECTURA: 0 , CT: MT: , ; TL: ; cancelo la totalidad 354089 pse 01 febrero 2024

# SOPORTE FOTOGRAFICO

1\_1706823520786



1 feb. 2024 8:27:00 a. m.  
#100-82 Transversal 44  
Norte Centro Historico  
Barranquilla  
Atlántico

VM1\_1706823563377




1 feb. 2024 8:27:00 a. m.  
#100-82 Transversal 44  
Norte Centro Historico  
Barranquilla  
Atlántico

VS\_



1 feb. 2024 8:27:00 a. m.  
#100-82 Transversal 44  
Norte Centro Historico  
Barranquilla  
Atlántico


6\_RESGUARDO



## FIRMAS

NOMBRE:	Adolfo
FIRMA:	
C.C. No:	na

CLIENTE / SUSCRIPTOR / USUARIO

NOMBRE:	JAIME ALBERTO DONADO RIVERO
FIRMA:	
C.C. No:	72254534
CODIGO	78

TECNICO

NOMBRE:	no aporta
FIRMA:	
C.C. No:	na

TESTIGO