



REGISTRO DE INSPEÇÃO MANILHA

REL. INSP N°

1955-23

DATA

18/04/2023

FL

1/1

ESPECIFICAÇÕES

TIPO	CURVA	TAG APLICADA	000000
FABRICANTE	B.LOTTI	Nº DE SÉRIE	-
CAPACIDADE CMT (WLL)	25T	DATA DA INSPEÇÃO	18/04/2023
DÍAMETRO NOMINAL	1"3/4	VALIDADE DA INSPEÇÃO	12 MESES

IDENTIFICAÇÃO

IMAGEM 1

IMAGEM 2

IMAGEM 3

FOTO

FOTO

FOTO

INSPEÇÕES

Existem sinais de cisalhamento no pino?	S () N (X)	APROVADO	
Existem dificuldades para encaixar o pino?	S () N (X)		
Existe redução da seção acima de 10%?	S () N (X)		
Existem sinais de Corrosão?	S () N (X)		
Existem sinais de Sobreaquecimento?	S () N (X)	REPROVADO	
Existem Deformações do acessório?	S () N (X)		
Existem trincas ou fissuras?	S () N (X)		
Caso seja com porca, esta possui anormalidades?	S () N (X)		

*O acessório não será rejeitado, somente se todos os itens de inspeção, estiverem negativos.

**Caso a manilha seja com porca, deverá ser utilizado contrapino, conforme orientação do fabricante.

***O acessório deve ser utilizado de forma adequada, deve ser limpo e armazenado em local apropriado.

LEGENDA

S - SIM - INFORMAÇÃO REGISTRADA COMO POSITIVA
N - NÃO - INFORMAÇÃO REGISTRADA COMO NEGATIVA
N/A - INFORMAÇÃO NÃO APLICÁVEL

APROVADO - ITEM APROVADO EM TODOS OS CRITERIOS - LIBERADO PARA USO
REPROVADO - ITEM REPROVADO - NÃO LIBERADO PARA USO

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO

Certificamos que esta peça foi inspecionada visualmente e dimensionalmente, conforme referências do fabricante e critérios definidos pelas Normas ABNT NBR 13545 e ASME B30.26, e está considerada APROVADA para a sua utilização, dentro dos limites de sua carga máxima de trabalho e conforme formas de utilização recomendadas.

INSPECTOR

CONTROLE DA QUALIDADE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cristiano Ricardo Capassi
Inspetor de Rigging
INS-21-1728

Lupercio de Almeida Filho
Engenheiro Mecânico
CREA 5061025529



CIALE SMART SOLUTION
CNPJ 43168776000128
contato@cialebrasil.com.br