## CIES-8541 - P0183 - PREVENTIVA PADRÃO

SITE: Fora Divisa / P0183-PK-VLS-JOA	
COORDENADOR: ALEXANDER SANTOS	TÉCNICO: Venicio Alberto Dos Dos Santos
STATUS EQUIPAMENTO:OPERANDO	COORDENADA:19°44'50.9"S 40°22'39.1"W
MOTIVO DA VISITA:PREVENTIVA	ENDEREÇO:BR-101, João Neiva - ES
DATA DA VISITA: 2024-02-14	
INÍCIO: 08:30h	
FIM: 09:00h	

## Checklist de atendimento para manutenção preventiva

- 1-Efetuada a limpeza de lentes e cúpulas? SIM
- 2-Necessário ajustes de posicionamento? NÃO
- 3-Foram verificadas as conexões de cabeamento lógico? SIM
- 4-Foram verificados os componentes elétricos utilizados para alimentação dos equipamentos(nobreak, disjuntor e fusíveis)? SIM
- 5-Foi verifica do os estado das baterias para alimentação externa(painelsolar)? SIM
- 6-Efetuada a limpeza preventiva externa e interna dos equipamentos? N/A
- 7-Foi verificado o reaperto dos contatos elétricos? SIM
- 8-Foi verificada a vedaçãodo gabinete? SIM
- 9-Há obstrução das lentes das câmeras? NÃO
- 10-Verificada a conectividade com o DSS? SIM

## Evidências da visita no local











