

# COMPTE RENDU DE VISITE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Dossier n° TIS-2026-1000 | Visite du 2026-05-03 | Établi par M. Diallo

Bien inspecté : 9 Rue Constant 33110 Le Bouscat (appartement, 2005)

## DÉSORDRES CONSTATÉS

### 1. [MAJEURE] plancher de l'étage

Flèche anormale du plancher bois de l'étage ; plusieurs solives présentent des sections affaiblies.

### 2. [MAJEURE] acrotère

Éclats de béton en sous-face du balcon laissant apparaître des aciers corrodés, enrobage manifestement insuffisant.

*Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.*