

# RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1004

Date de visite : 2026-03-13

Inspecteur : M. Da Silva

Adresse du bien : 396 Route du Rude 33720 Illats

Type : maison - Construction : avant 1948

## OBSERVATIONS

### **Observation 1 - Localisation : garage - Gravité : moyenne**

Affaissement du dallage du rez-de-chaussée avec contre-pente vers l'intérieur ; bourrage sous dallage vraisemblablement mal compacté.

### **Observation 2 - Localisation : cave - Gravité : majeure**

Le bas des murs du couloir reste humide toute l'année, peinture écaillée et odeur de moisi : remontées d'eau par capillarité probables.

### **Observation 3 - Localisation : acrotère - Gravité : moyenne**

Éclats de béton en sous-face du balcon laissant apparaître des aciers corrodés, enrobage manifestement insuffisant.

### **Observation 4 - Localisation : chambres - Gravité : mineure**

Moisissures noires aux angles des plafonds des chambres et autour des fenêtres ; la ventilation du logement est insuffisante.

*Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.*