

# RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1005

Date de visite : 2026-02-17

Inspecteur : Mme Hoffmann

Adresse du bien : 80 Route de Salignac 33240 Saint-André-de-Cubzac

Type : appartement - Construction : 2001-2005

## OBSERVATIONS

### **Observation 1 - Localisation : balcon du 2e étage - Gravité : moyenne**

Les nez de dalle des balcons présentent des armatures apparentes et rouillées avec éclatement localisé du béton.

### **Observation 2 - Localisation : fenêtres façade ouest - Gravité : majeure**

Infiltrations d'eau autour des menuiseries de la façade exposée ; le calfeutrement entre dormant et gros oeuvre est dégradé.

### **Observation 3 - Localisation : versant nord - Gravité : majeure**

La sous-face de la couverture en zinc présente de la condensation matinale qui goutte sur l'isolant.

### **Observation 4 - Localisation : souche de cheminée - Gravité : mineure**

Entrées d'eau ponctuelles par la couverture en tuiles, notamment au niveau du faîtage et de la fenêtre de toit.

*Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.*