

COMPTE RENDU DE VISITE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Dossier n° TIS-2026-1006 | Visite du 2026-05-15 | Établi par M. Diallo

Bien inspecté : 21 Allée des Cheminots 33130 Bègles (appartement, 2013-2021)

DÉSORDRES CONSTATÉS

1. [MAJEURE] couloir

Le bas des murs du couloir reste humide toute l'année, peinture écaillée et odeur de moisi : remontées d'eau par capillarité probables.

2. [MOYENNE] salle de bains

Moisissures noires aux angles des plafonds des chambres et autour des fenêtres ; la ventilation du logement est insuffisante.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.