

FICHE D'INSPECTION

Réf. : TIS-2026-1007 Date : 2026-02-15

Adresse : 30 Rue Saint-André des Arts 75006 Paris

Contrôleur : M. Lambert

Typologie : appartement / avant 1948

POINTS RELEVÉS

Point 1 (rez-de-chaussée) - niveau de gravité : moyenne

Affaissement du dallage du rez-de-chaussée avec contre-pente vers l'intérieur ; bourrage sous dallage vraisemblablement mal compacté.

Point 2 (façade sud) - niveau de gravité : moyenne

L'enduit monocouche de façade présente un faïençage généralisé et des décollements par plaques au droit des points singuliers.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.