

FICHE D'INSPECTION

Réf. : TIS-2026-1009 Date : 2026-05-06

Adresse : 10 Rue Coureau 33240 Saint-André-de-Cubzac

Contrôleur : M. Da Silva

Typologie : appartement / avant 1948

POINTS RELEVÉS

Point 1 (angle sud-est) - niveau de gravité : moyenne

Fissuration en escalier visible sur le pignon, ouverture variable selon la saison. Le terrain est argileux et le phénomène s'est aggravé après l'été sec.

Point 2 (acrotère) - niveau de gravité : mineure

Éclats de béton en sous-face du balcon laissant apparaître des aciers corrodés, enrobage manifestement insuffisant.

Point 3 (rez-de-chaussée) - niveau de gravité : moyenne

Le carrelage du séjour est désolidarisé et le dallage présente un affaissement net au centre de la pièce.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.