

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1010

Date de visite : 2026-02-19

Inspecteur : Mme Petit

Adresse du bien : 2 Rue Gustave Zédé 75016 Paris

Type : appartement - Construction : avant 1948

OBSERVATIONS

Observation 1 - Localisation : acrotère - Gravité : majeure

Les nez de dalle des balcons présentent des armatures apparentes et rouillées avec éclatement localisé du béton.

Observation 2 - Localisation : façade sud - Gravité : majeure

Cloquage et chute localisée de l'enduit de façade, spectre des joints de maçonnerie apparent.

Observation 3 - Localisation : chambres - Gravité : mineure

Condensation récurrente sur les vitrages et taches de moisissure derrière les meubles des pièces humides.

Observation 4 - Localisation : noue de toiture - Gravité : moyenne

Traces d'infiltration au plafond du dernier niveau au droit de la noue ; plusieurs tuiles déplacées et solin dégradé autour de la souche de cheminée.

Observation 5 - Localisation : cave - Gravité : majeure

Traces d'humidité en partie basse des murs du rez-de-chaussée, avec salpêtre et décollement des plinthes. L'humidité remonte du sol, absence d'arase étanche.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.