

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1011

Date de visite : 2026-04-07

Inspecteur : M. Diallo

Adresse du bien : 20 Rue Colette Besson 33140 Villenave-d'Ornon

Type : appartement - Construction : 2014

OBSERVATIONS

Observation 1 - Localisation : nez de dalle - Gravité : mineure

Éclats de béton en sous-face du balcon laissant apparaître des aciers corrodés, enrobage manifestement insuffisant.

Observation 2 - Localisation : séjour - Gravité : moyenne

Dénivelé d'environ 3 cm du sol du garage, accompagné d'une fissuration périphérique du dallage.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.