

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1013

Date de visite : 2026-01-21

Inspecteur : M. Diallo

Adresse du bien : 86 Rue Chevalier de la Barre 33130 Bègles

Type : appartement - Construction : 2011

OBSERVATIONS

Observation 1 - Localisation : façade sur rue - Gravité : moyenne

Cloquage et chute localisée de l'enduit de façade, spectre des joints de maçonnerie apparent.

Observation 2 - Localisation : fenêtres façade ouest - Gravité : mineure

Entrées d'eau en pied de baie vitrée lors des pluies battantes, joint de liaison menuiserie/maçonnerie défailant.

Observation 3 - Localisation : cave - Gravité : mineure

Auréoles persistantes jusqu'à environ 80 cm de hauteur sur les murs anciens en pierre ; l'enduit cloque et s'effrite.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.