

FICHE D'INSPECTION

Réf. : TIS-2026-1014 Date : 2026-04-10

Adresse : 5 Rue Montaigne 33210 Langon

Contrôleur : Mme Hoffmann

Typologie : maison / 1948-1974

POINTS RELEVÉS

Point 1 (murs du rez-de-chaussée) - niveau de gravité : moyenne

Auréoles persistantes jusqu'à environ 80 cm de hauteur sur les murs anciens en pierre ; l'enduit cloque et s'effrite.

Point 2 (sous-face de couverture) - niveau de gravité : moyenne

Gouttes d'eau en sous-face du bac acier par temps froid, sans fuite identifiable : condensation sous couverture métallique non ventilée.

Point 3 (baie vitrée du salon) - niveau de gravité : moyenne

Infiltrations d'eau autour des menuiseries de la façade exposée ; le calfeutrement entre dormant et gros oeuvre est dégradé.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.