

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1017

Date de visite : 2026-04-20

Inspecteur : M. Diallo

Adresse du bien : 1 Chemin de la Scierie 33670 Créon

Type : maison - Construction : 2006-2012

OBSERVATIONS

Observation 1 - Localisation : noue de toiture - Gravité : majeure

Entrées d'eau ponctuelles par la couverture en tuiles, notamment au niveau du faîtage et de la fenêtre de toit.

Observation 2 - Localisation : nez de dalle - Gravité : moyenne

Corrosion des aciers visible sur l'acrotère, le béton éclate par plaques.

Observation 3 - Localisation : plancher de l'étage - Gravité : mineure

L'ossature bois du comble montre des assemblages desserrés et une déformation sensible sous charge.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.