

FICHE D'INSPECTION

Réf. : TIS-2026-1018 Date : 2026-03-20

Adresse : 10 Avenue Georges Lasserre 33400 Talence

Contrôleur : Mme Janssens

Typologie : appartement / 2013-2021

POINTS RELEVÉS

Point 1 (façade sur rue) - niveau de gravité : mineure

Cloquage et chute localisée de l'enduit de façade, spectre des joints de maçonnerie apparent.

Point 2 (comble) - niveau de gravité : mineure

L'ossature bois du comble montre des assemblages desserrés et une déformation sensible sous charge.

Point 3 (cave) - niveau de gravité : majeure

Auréoles persistantes jusqu'à environ 80 cm de hauteur sur les murs anciens en pierre ; l'enduit cloque et s'effrite.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.