

FICHE D'INSPECTION

Réf. : TIS-2026-1020 Date : 2026-02-24

Adresse : Rue Camena d'Almeida 33000 Bordeaux

Contrôleur : Mme Hoffmann

Typologie : appartement / 1983-1988

POINTS RELEVÉS

Point 1 (sous-face de couverture) - niveau de gravité : moyenne

Gouttes d'eau en sous-face du bac acier par temps froid, sans fuite identifiable : condensation sous couverture métallique non ventilée.

Point 2 (solivage du grenier) - niveau de gravité : moyenne

Flèche anormale du plancher bois de l'étage ; plusieurs solives présentent des sections affaiblies.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.