

# RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1021

Date de visite : 2026-05-05

Inspecteur : Mme Hoffmann

Adresse du bien : 26 Avenue d'Arès 33200 Bordeaux

Type : appartement - Construction : avant 1948

## OBSERVATIONS

### **Observation 1 - Localisation : séjour - Gravité : majeure**

Dénivelé d'environ 3 cm du sol du garage, accompagné d'une fissuration périphérique du dallage.

### **Observation 2 - Localisation : salle de bains - Gravité : majeure**

Moisissures noires aux angles des plafonds des chambres et autour des fenêtres ; la ventilation du logement est insuffisante.

*Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.*