

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1022
Date de visite : 2026-02-14
Inspecteur : M. Lambert
Adresse du bien : 61 Rue de Laseppe 33000 Bordeaux
Type : appartement - Construction : 1978-1982

OBSERVATIONS

Observation 1 - Localisation : noue de toiture - Gravité : majeure

Auréoles récentes au plafond sous toiture : les points singuliers de la couverture (rives, arêtières) sont défectueux.

Observation 2 - Localisation : façade arrière - Gravité : majeure

Fissuration en escalier visible sur le pignon, ouverture variable selon la saison. Le terrain est argileux et le phénomène s'est aggravé après l'été sec.

Observation 3 - Localisation : cuisine - Gravité : majeure

Condensation récurrente sur les vitrages et taches de moisissure derrière les meubles des pièces humides.

Observation 4 - Localisation : séjour - Gravité : mineure

Le carrelage du séjour est désolidarisé et le dallage présente un affaissement net au centre de la pièce.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.