

FICHE D'INSPECTION

Réf. : TIS-2026-1024 Date : 2026-02-09
Adresse : 44 Rue de Tivoli 33000 Bordeaux
Contrôleur : M. Lambert
Typologie : appartement / 1976

POINTS RELEVÉS

Point 1 (façade sud) - niveau de gravité : mineure

L'enduit monocouche de façade présente un faïençage généralisé et des décollements par plaques au droit des points singuliers.

Point 2 (faîtage) - niveau de gravité : moyenne

Traces d'infiltration au plafond du dernier niveau au droit de la noue ; plusieurs tuiles déplacées et solin dégradé autour de la souche de cheminée.

Point 3 (angle sud-est) - niveau de gravité : moyenne

Lézardes traversantes au droit des angles du bâtiment, compatibles avec un tassement différentiel des fondations en sol sensible.

Point 4 (chambre 2) - niveau de gravité : majeure

Entrées d'eau en pied de baie vitrée lors des pluies battantes, joint de liaison menuiserie/maçonnerie défailant.

Point 5 (couloir) - niveau de gravité : majeure

Traces d'humidité en partie basse des murs du rez-de-chaussée, avec salpêtre et décollement des plinthes. L'humidité remonte du sol, absence d'arase étanche.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.