

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1026

Date de visite : 2026-01-10

Inspecteur : M. Da Silva

Adresse du bien : 5 Rue des Cèdres 33870 Vayres

Type : maison - Construction : 1948-1974

OBSERVATIONS

Observation 1 - Localisation : sous-face de couverture - Gravité : mineure

La sous-face de la couverture en zinc présente de la condensation matinale qui goutte sur l'isolant.

Observation 2 - Localisation : faîtage - Gravité : moyenne

Entrées d'eau ponctuelles par la couverture en tuiles, notamment au niveau du faîtage et de la fenêtre de toit.

Observation 3 - Localisation : cuisine - Gravité : mineure

Les occupants signalent de la buée permanente et des taches noires au plafond de la salle de bains ; la VMC est hors service.

Observation 4 - Localisation : façade sud - Gravité : majeure

Cloquage et chute localisée de l'enduit de façade, spectre des joints de maçonnerie apparent.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.