Procès-verbal de conformité



| Fichier résultat: | MSAJ7 079R 19.12.24.AUT |
|--|--|
| Date et heure de réalisation des essais: | 19/12/2024 11:13:00 |
| | |
| Propriétés du Programme Règle | |
| Nom du programme : | 8 caisses position B_MSAJ7 Essai 3_rame_AMC_V18-20 |
| Date de création : | 04/04/2024 |
| Rédacteur : | Raja SURIYA |
| Ordre imposé : | Non |
| | |

Commentaires

PROJET 1 de VERSION 1 du 04/04/2024 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE. Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance C de la V F0 120.

| Résultat AUTOTEST | des modules utilisés | s lors de l'exécut | ion de ce l | Programme Règle |
|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | | | | |

En-tetes renseignés par l'opérateur

| Date d'essai (jj/mm/aaaa) : | 19/12/2024 |
|--------------------------------|---------------|
| N° de la rame : | 079R |
| Nom Opérateur(s): | MOTTON ARALUO |
| N° du poste : | M1006 |
| Date de validité GVG du poste: | 15.07.25 |
| Date de validité GVG de l'IF : | 09.11.24 |
| Commentaires : | |

Essais réalisés

| N° | Nom de l'essai | Statut | Voies étalonnées | Mode Admin | Autotest OK |
|----|--------------------------------|--------|------------------|------------|-------------|
| 1 | PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11 | Valide | Oui | Non | Oui |
| 2 | EFAS/RB(IS)BOG | Valide | Oui [0:40:24] | Non | Oui |
| 3 | OPERATIONS LIBERATOIRES | Valide | Oui [0:45:24] | Non | Oui |

Motifs d'invalidité des essais

19/12/2024 14:09:48

| N° Nom de l'essai M | otifs d'invalidité |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure | Valeur de la mesure |
|--------------------------------|---------------------|
| Capteurs étalonnés conformes : | oui |

Essai n°2: EFAS/RB(IS)BOG

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure | Valeur de la mesure |
|-----------------------------|---------------------|
| Visite RB(IS)BOG conforme : | oui |

Essai n°3: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s): | -0.081 Bar |
| Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s): | 0.001 Bar |
| Absence de codes défauts : | oui |
| EFAS final réalisé conforme : | oui |

Imprimé le 19/12/2024 14:09:47, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

19/12/2024 14:09:48