



TPK Belawan Laporan PM

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Tanggal laporan | 04 December 2022 | | |
| Deskripsi Laporan | PM Test RTGC | | |
| Equipment | RTGC 02 | PJ | super admin |
| Tanggal pekerjaan | 10 December 2022 01:08 - 05:08 | Lama pekerjaan | 4 jam |
| Catatan penyelesaian | | | |

Daftar sparepart yang digunakan

| No | Item Desc | Part no | Qty |
|----|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 1 | Hose Automatical Grease | (Nylon Tube) 6 mm x 5.2 mtr + Nut | 2 |
| 2 | Rekondisi pulley Rope Sheave Hoist | (repair groove) | 5 |
| 3 | Oil Filter Merk CAT | 1R-0726 | 6 |
| 4 | Transistor Radio | 2N3055 9 36 VW 9M 327 MYS | 15 |
| 5 | Surge Aresster Phonenix | Contact Val- MS500 ST 600V AC 1P | 20 |

| | |
|-------------|------------------|
| Pelapor | Manager Site |
| | |
| super admin | Fransiscus Elmar |

