



PT. CUDO COMMUNICATION

Ruko Taman Tekno Boulevard Blok F No. 8
Jl. Tekno Widya, Taman Tekno
BSD City Tangerang Selatan 15314
Banten - Indonesia.

Phone +6221 294 32112

<http://cudocomm.com/>


POWERED BY :



Klodware Ship Maintenance

Perencanaan perawatan kapal secara sistematis dan berkelanjutan, setiap hari (daily maintenance), setiap minggu (weekly maintenance), setiap bulan (monthly maintenance) dan docking tahunan (annualy maintenance), adalah merupakan keharusan yang selalu dilakukan oleh pengusaha (shipowner) dan crew kapal. Hal ini akan memberikan rasa aman, nyaman, dan meningkatkan rasa percaya diri bagi crews awak kapal. Tetapi perencanaan dan penanganan perawatan kapal, yang tepat sasaran, tidaklah semudah membeli kapal tersebut, apalagi kapal yang dibeli adalah kapal bekas, yang sewaktu membelinya, tidak dilakukan pemeriksaan dengan baik dan teliti, Maka dengan adanya aplikasi "Klodware Ship Maintenance" ini diharapkan mempermudah pengerjaan monitoring perawatan pada Kapal secara tersistem dan terarah. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang mudah dan dapat langsung akses dari Gadget anda akan memungkinkan pemeliharaan tersebut menjadi lebih terpantau dengan Baik.





USER GUIDE





ADROID VERSION / MOBILE VERSION

POWERED BY :



TAMPILAN MUKA APLIKASI KLODWARE SHIP MAINTENANCE





Kolom User Name
dan Password

Button Login



Contoh Display User name dan Password



Task List

Welcome, Fajar
Tuesday, July 14th, 2016

Foto	Ship Name	Maintenance Type	Detail	Cat.
	Bakamla 4801	Main Engine	12 V 2000 M90	W4 
	Bakamla 5612	Generator Engine	6R 099 AZ51	300H 
	Bea Cukai BC10009	Gear Box	ZF 2250 / ZF 1965	500H 

Foto Kapal
Nama Kapal
Jenis Mesin
Detail
Categori

POWERED BY:


KLODWARE.COM


Table Task List

Jika di klik maka akan menuju ke detail Kapal sesuai dengan nama kapal yang anda pilih.




Foto	Ship Name	Maintenance Type	Detail	Cat.
	Bakamla 4801	Main Engine	12 V 2000 M90	W4
	Bakamla 5612	Generator Engine	6R 099 AZ51	300H
	Bea Cukai BC10009	Gear Box	ZF 2250 / ZF 1965	500H

Jika di klik maka akan menuju ke halaman tentang info perawatan.



Pada Side Menu disebelah kiri atas jika di klik maka akan muncul pilihan (Kembali kemenu utama), (Setting), (Account) dan (Log Out atau Keluar). Untuk mengatur ulang password anda bisa mengaturnya di side menu pada pilihan ACCOUNT maka akan muncul pilihan setting untuk account anda





Setting

Welcome, Fajar

Tuesday, July 14th, 2016



Account



User Name : _____
Old Password : _____
New Password : _____
Confirm New Password : _____

Submit

Disamping anda harus mengisi User Name, Old Password, New Password dan Confirm New Password. lalu pilih menu submit.

KLODWARE.COM



Account



User Name : Fajar1234
Old Password : 1234567
New Password : 7654321
Confirm New Password : 7654321

Submit

Foto	Ship Name	Maintenance Type	Detail	Cat.
	Bakamla 4801	Main Engine	12 V 2000 M90	W4 
	Bakamla 5612	Generator Engine	6R 099 AZ51	300H 
	Bea Cukai BC10009	Gear Box	ZF 2250 / ZF 1965	500H 

Jika Icon (i) diklik maka akan menuju ke halaman Info Ship



Info Ship

Welcome, Fajar
Tuesday, July 14th, 2016


Bakamla 4801
Tugs Maintenance




IMO : 9444039

MMSI : 355713000

Call Sign : BKML

Flag : Indonesia (ID)

ALS Type : Tugs Maintenance

Gross Tonnage : 93152

Dead Weight : 79147t

Length Overall : 18.97m

Breadth Extreme : 5.8m

Year Built : 2009

Status : Active

POWERED BY:


KLODWARE.COM

Jika kolom baris nama kapal/
jenis perawatan detail dan kategori
diklik maka akan menuju ke halaman
Main Engine Maintenance

Foto	Ship Name	Maintenance Type	Detail	Cat.
	Bakamla 4801	Main Engine	12 V 2000 M90	W4
	Bakamla 5612	Generator Engine	6R 099 AZ51	300H
	Bea Cukai BC10009	Gear Box	ZF 2250 /	500H



MAIN ENGINE MAINTENANCE

Welcome, FajarTuesday, July 14th, 2016

Bakamla 4801

No.	Item	Task Description	Action
1	Valve gear	Check valve clearance	Fill Form
2	Fuel prefilter	Check, replace element if necessary	Fill Form
3	Exhaust system	Check security	Fill Form
4	Engine coolant pump	Check relief bore	Fill Form
5	Raw water pump	Check relief bore	Fill Form
6	Generator drive	Check condition and tension of drive belt	Fill Form
7	Engine mounting	Check security	Fill Form
8	PTO system	Check security	Fill Form

Submit Form

POWERED BY: 

KLODWARE.COM



MAIN ENGINE MAINTENANCE

Welcome, Fajar

Tuesday, July 14th, 2016

Bakamla 4801



No.	Item	Task Description	Action
1	Valve gear	Check valve clearance	Fill Form
2	Fuel prefilter	Check, replace element if necessary	Fill Form
3	Exhaust system	Check security	Fill Form
4	Engine coolant pump	Check relief bore	Fill Form
5	Raw water pump	Check relief bore	Fill Form
6	Generator drive	Check condition and tension of drive belt	Fill Form
7	Engine mounting	Check security	Fill Form
8	PTO system	Check security	Fill Form

Submit Form

Table Action jika diklik yang berwarna merah maka anda akan menuju ke halaman berikutnya.

Action

Fill Form



KLODWARE.COM

POWERED BY:





Form Maintenance

Welcome, Fajar

Tuesday, July 14th, 2016

Valve Gear

Foto Before



Foto After



Condition is Good?

☐ Yes

☐ No

Remark :

< Prev

1

Next >

POWERED BY:



KLODWARE.COM

Anda diwajibkan memoto baik sebelum pengerjaan ataupun setelah pekerjaan sebagai bahan perbandingan dan juga report dokumentasi.

Valve Gear

Foto Before



Foto After





Form Maintenance

Welcome, Fajar

Tuesday, July 14th, 2016

Valve Gear

Foto Before



Foto After



Condition is Good?

☒ Yes

☐ No

Remark :

< Prev

1

Next >

POWERED BY:



KLODWARE.COM

Jika pada foto sebelum pengerjaan telah di upload maka lakukan kembali pada foto setelah pengerjaan (Foto After) klik kembali gambar Kamera dan ambil gambar sesuai dengan hasil pekerjaan anda.





Form Maintenance

Welcome, Fajar

Tuesday, July 14th, 2016

Valve Gear

Foto Before



Foto After



Condition is Good?

☒ Yes

☐ No

Remark :

< Prev

1

Next >

KLODWARE.COM

Condition is Good?

☒ Yes

☐ No

Remark :

Remark : Kondisi Sparepart telah terpasang
namun pada saat start engine ada ken-
dala pada leher pipa ada sedikit rem-
besan minyak.

Untuk melengkapi keakuratan dalam data perawatan maka disarankan anda memilih YES (Jika kondisi Bagus) atau NO (Jika kondisi tidak bagus) dan tolong tambahkan catatan agar proses berikutnya menjadi bahan pertimbangan dalam Perawatan.



Form Maintenance

Welcome, Fajar

Tuesday, July 14th, 2016

Valve Gear

Foto Before



Foto After



Condition is Good?

☒ Yes

☐ No

Remark :

< Prev

1

Next >

POWERED BY:



KLODWARE.COM

< Prev

1

Next >

Jika Item Sparepart telah diselesaikan anda bisa klik Button Next yang ada di bawah untuk menuju pengerjaan selanjutnya dengan tahapan seperti menu sebelumnya. Proses pengerjaan selesai Jika form maintenance ini terisi semua.

Terima Kasih

