

Jenis Inspeksi:
Front

Nama Pengawas:
Engkie R.

Jabatan Pengawas:
Foreman Produksi

Lokasi Inspeksi:
Tambang / PIT

Detail Lokasi:
A9 front me 50

Shift:
Pagi

Tanggal :
2025-06-07

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi	Tindak Lanjut Perbaikan (jika tidak sesuai)	Due Date
A	Lokasi Front Loading			
1	Apakah setiap front loading memiliki lebar minimal 3 kali turning radius hauler yang akan manuver di front tersebut?	Sesuai	-	-
2	Apakah front loading tidak tergenang air ?.	Sesuai	-	-
3	Apakah terdapat penerangan yang cukup minimal 20 Lux	Sesuai	-	-
4	Apakah tidak terdapat batuan menggantung, retakan/rekahan di semua dinding pit?	Sesuai	-	-
5	Apakah jarak antara front minimal 3 x panjang arm dan boom?.	Sesuai	-	-
6	Apakah tinggi area loadingan tidak lebih dari cabin excavator yang loading?.	Sesuai	-	-
B	Dimensi Jalan Menuju Front			
1	Apakah lebar jalan untuk jalan satu lajur minimum 2 kali lebar unit terbesar?.	Sesuai	-	-
2	Apakah lebar jalan untuk jalan dua jalur minimum 3,5 kali lebar unit terbesar?	Sesuai	-	-
3	Apakah kemiringan tanjakan jalan (grade) maksimum 10%?	Sesuai	-	-
4	Apakah kemiringan permukaan jalan (cross fall) antara 2- 4%?	Sesuai	-	-
5	Apakah desain persimpangan jalan memiliki sudut simpang 70 - 90 derajat?	Sesuai	-	-
C	Standar Tanggul			
1	Apakah tinggi tanggul yang beda elevasi dan tanggul jalan minimum 2 meter?.	Sesuai	-	-
2	Apakah tanggul jalan sudah berbentuk trapezium, utuh, tidak tergerus air, lebar atas 1 meter dan bawah 2 meter?	Sesuai	-	-
3	Apakah mulai jarak 30 m dari persimpangan tinggi tanggul maksimal 1 meter?.	Sesuai	-	-
4	Apakah terdapat median/tanggul pemisah jalur jalan minimal ½ tinggi ban unit terbesar dan lebar sama ban unit terbesar.	Sesuai	-	-
5	Apakah setiap ujung median jalan/tanggul pemisah dipasang patok deliniator bereflektif?.	Sesuai	-	-

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi	Tindak Lanjut Perbaikan (jika tidak sesuai)	Due Date
D	Kelengkapan Rambu Lalu Lintas			
1	Apakah rambu-rambu terpasang di jalan tambang berdiameter minimal 90 cm?	Sesuai	-	-
2	Apakah terdapat rambu STOP atau GIVE WAY pada setiap persimpangan sesuai dengan risk assessment?.	Sesuai	-	-
3	Apakah sepanjang tanggung jalan sudah dilengkapi dengan Deliniator yang memiliki reflector pantul cahaya?.	Sesuai	-	-
4	Apakah deliniator jalan terpasang setiap jarak 50 meter untuk jalan lurus dan 15 meter untuk jalan tikungan?.	Sesuai	-	-

Catatan:
Semua sesuai

Pengawas

10-06-2025
Disetujui oleh:

Engkie R.
NRP. MAM2103552

Jefri Tangko
NRP. MAM24122462