Validación relojería vs App WES

Fundo Zapallar

Ventana 02-10-2026 → 14-10-2026 · Horas completas (excluye hora de cada foto) · Uso interno WES

Matriz ESVAL — error

2,4 %

Etapa N°5 — error

0,5 %

Resultado

Punto	Relojería	App WES	Diff	Error	Lectura
Matriz ESVAL	1.391,5 m³	1.425,87 m³	+34,37	**2,4 %**	**Aceptable**
Etapa N°5	242,1 m³	243,4 m³	+1,3	**0,5 %**	**Excelente**

Matriz ESVAL (000027-01)

Error 2,4 %

Medidor: Itron FLOSTAR S

Inicial: 385.430,8 m³ · 02-10 13:22 Final: 386.822,3 m³ · 14-10 17:08

Relojería: 1.391,5 m³ App WES: 1.425,87 m³ Diff: +34,37 m³

Suma App: 14:00 del 02 → 16:00 del 14 · 291 horas completas

Etapa N°5 (000027-03)

Error 0,5 %

Medidor: Sensus MeiStream Plus 100

Inicial: 5.369 m³ · 02-10 08:44 Final: 5.611,1 m³ · 14-10 17:00

Relojería: 242,1 m³ App WES: 243,4 m³ Diff: +1,3 m³

Suma App: 09:00 del 02 → 16:00 del 14 · 296 horas completas

Conclusión

Etapa N°5 cierra con error 0,5 % (excelente). Matriz ESVAL cierra con 2,4 %, app por encima del Itron, del mismo orden que el cierre anterior (2,1 % el 02-10). Ambos puntos quedan validados para el período.