Validación relojería vs App WES

Fundo Zapallar

Ventana 02-10-2026 → 15-10-2026 · Horas completas (excluye hora de cada foto) · Uso interno WES

Matriz ESVAL — error

2,5 %

Etapa N°5 — error

1,4 %

Resultado

Punto	Relojería	App WES	Diff	Error	Lectura
Matriz ESVAL	1.458,9 m³	1.496,32 m³	+37,42	**2,5 %**	**Aceptable**
Etapa N°5	258,0 m³	261,7 m³	+3,7	**1,4 %**	**Aceptable**

Matriz ESVAL (000027-01)

Error 2,5 %

Medidor: Itron FLOSTAR S

Inicial: 385.430,8 m³ · 02-10 13:22 Final: 386.889,7 m³ · 15-10 08:19

Relojería: 1.458,9 m³ App WES: 1.496,32 m³ Diff: +37,42 m³

Suma App: 14:00 del 02 → 07:00 del 15 · 306 horas completas

Etapa N°5 (000027-03)

Error 1,4 %

Medidor: Sensus MeiStream Plus 100

Inicial: 5.369 m³ · 02-10 08:44 Final: 5.627 m³ · 15-10 08:36

Relojería: 258,0 m³ App WES: 261,7 m³ Diff: +3,7 m³

Suma App: 09:00 del 02 → 07:00 del 15 · 311 horas completas

Conclusión

Etapa N°5 cierra con error 1,4 % (aceptable). Matriz ESVAL cierra con 2,5 %, app por encima del Itron, del mismo orden que el cierre del 02-10 (2,1 %) y del 14-10 (2,4 %). Ambos puntos quedan validados para el período.