ACTA DE VISITA TÉCNICA WES

Sociedad Tecnológica WES SpA · www.wes.cl

Cliente	FUNDO ZAPALLAR	**Máquina / sitio**	ETAPA 2
Comuna	Zapallar	**Fecha**	2026-10-28
Hora	13:15	**Técnico WES**	Anibal Aranda
N° OT	2346	**Estado**	cerrada
Motivo	Visita física	**Tecnología**	CIR
Tipo mtto	Mtto Preventivo	**Tipo falla**	Auditoría
Falla específica	Validación Data	**Lectura medidor**	—

Solución y/o diagnóstico

Chequeo preventivo del correcto funcionamiento del equipo en el punto ETAPA 2 (000027-07).

Se verificó operación, conectividad y estado general del sistema WES. El equipo se encuentra funcionando de forma correcta / operativa.

Observaciones

Visita del 28/10/2026 junto con revisión de ETAPA 1-4 y ETAPA 3. Sin hallazgos de falla en este punto.

Checklist CIR — eléctrico / electrónico

Elemento	Estado	Obs. / medición
Conectividad App	OK	Chequeo preventivo
Enlace CIR	OK	—
Estado exterior caja CIR	OK	—
Estado interior caja CIR	OK	—
Equipo ultrasónico	OK	Funcionamiento correcto
Transductores	OK	—

Checklist CPA — hídrico / cámara

Elemento	Estado	Obs. / medición
—	—	—

Checklist SAB (si aplica)

Elemento	Estado	Obs. / medición
—	—	—

Recepción del cliente · solicitud de acuse de recibo

Se solicita al cliente **acusar recibo** de esta acta respondiendo el correo con la frase «Acuso recibo» o firmando digitalmente abajo. La constancia queda registrada en el sistema de análisis WES.

Recibido por: Fesel Ojeda

Cargo: Supervisor de mantenimiento

(sin firma)

Correo cliente: supervisorfundozapallar@gmail.com
Generado: 28/10/2026 17:00

POR FAVOR ACUSAR RECIBO DE ESTA ACTA POR CORREO