ACTA DE VISITA TÉCNICA WES

Sociedad Tecnológica WES SpA · www.wes.cl

Cliente	FUNDO ZAPALLAR	**Máquina / sitio**	ETAPA 1-4
Comuna	Zapallar	**Fecha**	2026-10-28
Hora	12:00	**Técnico WES**	Anibal Aranda
N° OT	2343	**Estado**	cerrada
Motivo	Visita física	**Tecnología**	CIR
Tipo mtto	Mtto Correctivo	**Tipo falla**	Auditoría
Falla específica	Validación Data	**Lectura medidor**	0 m³ (desde 17/10/2026)

Solución y/o diagnóstico

Se revisó el punto ETAPA 1-4 (000027-04), que marcaba consumo cero desde el 17/10/2026.

Hallazgo: el punto de medición donde está instalado el equipo ultrasónico WES corresponde a la tubería en la que se cortó el agua para realizar el vaciado, limpieza e impermeabilización de la cuba N°2 del estanque superior. Por esa condición operativa el caudal por esa tubería es nulo y el punto registra cero; no corresponde a falla del equipo de medición ni de comunicación.

El jefe de mantenimiento indicó que este trabajo debería extenderse al menos unas dos semanas más.

Observaciones

Proyección / próxima configuración: cuando las dos cubas estén con agua, las válvulas 2 y 3 a la salida del estanque (ubicación actual del punto) se unirán para repartir agua hacia las etapas 1 a 4.

Por las condiciones físicas del terreno, en el futuro —cuando esas dos tuberías alimenten la etapa 1 al 4— se debería contemplar otro punto de monitoreo para medir ambas cañerías y así obtener el consumo total de las etapas 1 a 4.

BORRADOR PARA APROBACIÓN INTERNA — no enviar al cliente hasta confirmación explícita.

Checklist CIR — eléctrico / electrónico

Elemento	Estado	Obs. / medición
Conectividad App	OK	Punto en cero por corte operativo de la tubería, no por falla de comunicación
Equipo ultrasónico	OK	Instalado en tubería cortada por vaciado/limpieza/impermeabilización cuba N°2 estanque superior
Transductores	OK	—

Checklist CPA — hídrico / cámara

Elemento	Estado	Obs. / medición
—	—	—

Checklist SAB (si aplica)

Elemento	Estado	Obs. / medición
—	—	—

Recepción del cliente · solicitud de acuse de recibo

Se solicita al cliente **acusar recibo** de esta acta respondiendo el correo con la frase «Acuso recibo» o firmando digitalmente abajo. La constancia queda registrada en el sistema de análisis WES.

Recibido por: Fesel Ojeda

Cargo: Supervisor de mantenimiento

(sin firma)

Correo cliente: supervisorfundozapallar@gmail.com
Generado: 28/10/2026 16:47

POR FAVOR ACUSAR RECIBO DE ESTA ACTA POR CORREO