ACTA DE VISITA TÉCNICA WES

Sociedad Tecnológica WES SpA · www.wes.cl

Cliente	CORMUP	**Máquina / sitio**	ERASMO ESCALA
Comuna	Peñalolén	**Fecha**	2026-10-23
Hora	09:00	**Técnico WES**	Anibal Aranda
N° OT	2342	**Estado**	cerrada
Motivo	Soporte técnico a distancia	**Tecnología**	CPA y CIR
Tipo mtto	Soporte remoto	**Tipo falla**	Soporte remoto
Falla específica	Programación de auditoría	**Lectura medidor**	—

Solución y/o diagnóstico

Soporte técnico a distancia tras el llamado telefónico del viernes 23/10/2026 a las 09:00. Se revisó la programación y había un error en el día viernes: el corte estaba programado en la mañana. Se normalizó esa programación.
Se conversó por teléfono con la directora Elizabeth González para confirmar la reparación.
El equipo había activado el protocolo de emergencia bypass. Se normalizó el equipo, que quedó fuera de bypass y en operación regular.

Observaciones

Sin desplazamiento a terreno. Punto WES 000008-07. Horario de corte de referencia del control nocturno: 01:00 a 05:59. Acta sin firma presencial.

Checklist CIR — eléctrico / electrónico

Elemento	Estado	Obs. / medición
Conectividad App	OK	Revisión remota de la programación del viernes

Checklist CPA — hídrico / cámara

Elemento	Estado	Obs. / medición
—	—	—

Checklist SAB (si aplica)

Elemento	Estado	Obs. / medición
—	—	—

Recepción del cliente · solicitud de acuse de recibo

Se solicita al cliente **acusar recibo** de esta acta respondiendo el correo con la frase «Acuso recibo» o firmando digitalmente abajo. La constancia queda registrada en el sistema de análisis WES.

Recibido por: Elizabeth González (confirmación telefónica, sin firma presencial)

Cargo: Directora

(sin firma)

Correo cliente: dcampos.henriquez@cormup.cl
Generado: 23/10/2026 13:25

POR FAVOR ACUSAR RECIBO DE ESTA ACTA POR CORREO