

Seguimiento semanal de gestión hídrica

AGUNSA Lampa · 14 al 20 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
307,9 m ³ Consumo de la semana	44,0 m ³ /día Promedio diario	50,2 m ³ Consumo nocturno	16 % Participación nocturna

Panorama del periodo

En AGUNSA Lampa esta semana se registraron **307,9 m³**, con un promedio de **44,0 m³ diarios** en 7 días. El total bajó **21 %** vs la semana previa (387,4 m³ del 7 al 13 de septiembre de 2026). El mayor consumo diario fue el **15 de septiembre**, con **41,1 m³**. One-pager de seguimiento semanal (lunes a domingo), comparado con la semana previa. No se extrapola. El informe de cierre se emite a fin de mes.

Hallazgos que requieren decisión

1	Bajó 21 % vs la semana previa 307,9 m ³ esta semana; 387,4 m ³ la anterior.
2	Depósito concentra el 49 % de la semana 149,5 m ³ en estos días.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Mantener seguimiento hasta el informe de cierre.	Antes de fin de mes	Detectar un nuevo alza a tiempo y no esperar el mensual.

Conclusión

El estado de la semana es **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida. Este one-pager no reemplaza el informe de fin de mes: sirve para atacar alzas, picos o nocturno anómalo ahora. Si el patrón se sostiene, la clasificación de cierre avanzará a **“Requiere atención”**.