Validaciones Fundo Zapallar

Consolidado relojería vs App WES

Matriz ESVAL (000027-01) · Etapa N°5 (000027-03) · Error = 1 – (relojería / app) · Uso interno WES

Matriz ESVAL — última · 02-10 → 15-10

2,5 %

Etapa N°5 — última · 02-10 → 15-10

1,4 %

Historial de campañas

#	Ventana	Matriz reloj	App	Err	E5 reloj	App	Err	Estado
1	22-09 (mismo día)	21,74	22,39	2,9%	—	—	—	Aceptable
2	22-09 → 28-09	758,5	785,88	3,5%	81,0	65,8	18,8%	M OK / E5 Revisar
3	23-09 → 02-10	1.281,9	1.309,56	2,1%	195,0	195,6	0,3%	Aceptable
4	02-10 → 14-10	1.391,5	1.425,87	2,4%	242,1	243,4	0,5%	Aceptable
5	02-10 → 15-10	1.458,9	1.496,32	2,5%	258,0	261,7	1,4%	Aceptable

Notas

1. 22-09 (mismo día) — 11:50 → 15:00 · ultrasónico vs Itron. Ajuste DN/mortero/M45 en terreno.
2. 22-09 → 28-09 — Validación única FINAL (cliente). Etapa 5 incluye día de intervención de placa.
3. 23-09 → 02-10 — Relojería post-intervención. Cierre con fotos del 02-10.
4. 02-10 → 14-10 — Fotos tarde 14-10 + Excel app. Horas completas; excluye hora de cada foto.
5. 02-10 → 15-10 — Fotos mañana 15-10 + mismo Excel. Última campaña (vigente).

Lectura consolidada

Matriz ESVAL se mantiene estable entre 2,1 % y 3,5 % (app por encima del Itron).
Etapa N°5 cierra excelente/aceptable post-placa (0,3 % → 1,4 %). El 18,8 % del 22–28/09 incluye el día de intervención de memoria de placa.
Última campaña vigente: 02-10 → 15-10 · Matriz 2,5 % · Etapa 5 1,4 %.