ACTA DE VISITA TÉCNICA WES

Sociedad Tecnológica WES SpA · www.wes.cl

Cliente	FUNDO ZAPALLAR	**Máquina / sitio**	ETAPA 3
Comuna	Zapallar	**Fecha**	2026-10-28
Hora	12:30	**Técnico WES**	Anibal Aranda
N° OT	2344	**Estado**	cerrada
Motivo	Visita física	**Tecnología**	CIR
Tipo mtto	Mtto Correctivo	**Tipo falla**	Electrónica
Falla específica	Placa WES	**Lectura medidor**	—

Solución y/o diagnóstico

Se revisó el punto Etapa N°3 (000027-08), que se encontraba desconectado desde el domingo 25/10/2026 a las 20:00.

Hallazgo: falla electrónica en la placa WES. La falla en la placa estaba quemando el dispositivo en la parte del reloj y no contaba la hora.

Acciones: se realizó el cambio de placa completa. Se normalizó el funcionamiento y se dejó el equipo 100 % operativo.

Observaciones

Sin observaciones adicionales. Punto dejado en operación normal tras el cambio de placa.

Checklist CIR — eléctrico / electrónico

Elemento	Estado	Obs. / medición
Conectividad App	OK	Desconectado desde domingo 25/10 20:00; normalizado tras cambio de placa
Enlace CIR	OK	—
Estado interior caja CIR	OK	Cambio de placa WES completa por falla electrónica (reloj / conteo de hora)
Equipo ultrasónico	OK	Equipo 100 % operativo tras intervención

Checklist CPA — hídrico / cámara

Elemento	Estado	Obs. / medición
—	—	—

Checklist SAB (si aplica)

Elemento	Estado	Obs. / medición
—	—	—

Recepción del cliente · solicitud de acuse de recibo

Se solicita al cliente **acusar recibo** de esta acta respondiendo el correo con la frase «Acuso recibo» o firmando digitalmente abajo. La constancia queda registrada en el sistema de análisis WES.

Recibido por: Fesel Ojeda

Cargo: Supervisor de mantenimiento

(sin firma)

Correo cliente: supervisorfundozapallar@gmail.com
Generado: 28/10/2026 16:58

POR FAVOR ACUSAR RECIBO DE ESTA ACTA POR CORREO