

Cliente	CORMUP	Máquina / sitio	TOBALABA
Comuna	Providencia	Fecha	2026-08-12
Hora	11:15	Técnico WES	Anibal Aranda
N° OT	OT-DEMO-FORM-001	Estado	cerrada
Motivo	Mantenimiento	Tecnología	CPA y CIR
Tipo mtto	Mtto Preventivo	Tipo falla	Auditoría
Falla específica	Validación Data	Lectura medidor	12845.2

Solución y/o diagnóstico

Visita preventiva. Se valida conectividad App, enlace CIR y funcionamiento de válvulas CPA. Sin anomalías críticas.

Observaciones

Demo del formulario vistoso con PDF + Excel.

Checklist CIR — eléctrico / electrónico

Elemento	Estado	Obs. / medición
Conectividad App	OK	Online
Enlace CIR	OK	—
Voltaje 12V DC CIR	OK	12.1 V

Checklist CPA — hídrico / cámara

Elemento	Estado	Obs. / medición
Func. presión nocturna	OK	—
Func. medidor	OK	Pulso OK

Checklist SAB (si aplica)

Elemento	Estado	Obs. / medición
Temporización	N/A	—

Recepción del cliente · solicitud de acuse de recibo


Se solicita al cliente acusar recibo de esta acta respondiendo el correo con la frase «Acuso recibo» o firmando digitalmente abajo. La constancia queda registrada en el sistema de análisis WES.

Recibido por: Juan Pérez

Cargo: Encargado mantención

Firma demo @ Juan Pérez

Correo cliente: demo.cliente@wes.cl
Generado:
12/08/2026 19:10



POR FAVOR ACUSAR RECIBO DE ESTA ACTA POR CORREO