

# Safety Compliance Dashboard

Sistem Deteksi Kepatuhan APD: Helm & Rompi Safety

Tanggal: 2026-02-18 22:24:24  
Gambar: uploaded\_image

Gambar Hasil Deteksi:



100.0%  
SANGAT BAIK

APD Terdeteksi: 2

APD Kurang: 0

## Ringkasan Kepatuhan APD

Status	APD	Prioritas	Jumlah
Terdeteksi	Helm Keselamatan	CRITICAL	2

Terdeteksi	Rompi Safety	CRITICAL	2
------------	--------------	----------	---

Detail Kepatuhan

[OK] APD Terdeteksi:

- Helm Keselamatan: 2 unit
- Rompi Safety: 2 unit

[!] APD Tidak Terdeteksi:

Semua APD terdeteksi!

Rekomendasi Keselamatan

1. Pertahankan penggunaan APD yang sudah terdeteksi

Laporan dibuat secara otomatis oleh Safety Compliance Dashboard  
Sistem Deteksi Keselamatan Konstruksi berbasis AI