

# Safety Compliance Dashboard

Sistem Deteksi Kepatuhan APD: Helm & Rompi Safety

Tanggal: 2026-02-18 22:23:38  
Gambar: uploaded\_image

Gambar Hasil Deteksi:



50.0%  
KURANG

APD Terdeteksi: 1

APD Kurang: 1

## Ringkasan Kepatuhan APD

Status	APD	Prioritas	Jumlah
Terdeteksi	Helm Keselamatan	CRITICAL	2
Kurang	Rompi Safety	CRITICAL	0

## Detail Kepatuhan

**[OK] APD Terdeteksi:**

- Helm Keselamatan: 2 unit

**[!] APD Tidak Terdeteksi:**

- Rompi Safety [CRITICAL]

**Rekomendasi Keselamatan**

1. [CRITICAL] SEGERA pastikan semua pekerja menggunakan Rompi Safety
2. Pertahankan penggunaan APD yang sudah terdeteksi

*Laporan dibuat secara otomatis oleh Safety Compliance Dashboard  
Sistem Deteksi Keselamatan Konstruksi berbasis AI*